

DAF XF 440 SPACECAB MANUAL



Nr pozycji 304107
Rodzaj Ciągnik siodłowy
Specyfikacja
Rok rejestracji 2014 / 10
Stan kilometrów 995 549 km

Numer podwozia
XLRTEH4100G042569

Stan techniczny



Uwagi

(A15)

Cena € 15900

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi 2
Konfiguracja 4x2
Ciężar własny 7 856 kg
Masa całkowita 19 500 kg
Pojemność zbiornika 845 litrów
Wysokość siodła 120 cm
Ilość blokad 1
Rozstaw osi 380 cm
Typ zawieszenia Zawieszenie pneumatyczne

Kabina

Rodzaj kabiny Space Cab
Cruise control ✓
Tachograf ✓
Tachograf cyfrowy ✓
Klimatyzacja ✓
Ogrzewania postojowe ✓
Kolor Wielobarwny

Linia napędowa

Moc silnika 320 kw (435 Hp)
Euro 6
Rodzaj skrzynki biegów Ręczna
Biegi 16
Pedał sprzęgła ✓
Wspomaganie kierownicy ✓
ABS ✓
ASR ✓
Przystawka PTO ✓

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

Wymiary



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

raport kontrolny

Podwozie / rama

Tachograf



Kody wyświetlacza



Elektryczny



Kabina

Wewnętrzne



Zewnętrzne



Kolumna kierownicy



Resory



Podwozie



Hamulce



Linia napędowa

Silnik - całość



Układ chłodzenia



Układ paliwowy



Układ wydechowy



Układ smarowania



Skrzynka biegów



Sprzęgło



Napęd



Opony / koła

Opony



Koła i osie



1

Wymiar opony: 315/80R22,5

Zawieszenie resorowe

Hamulce tarczowe

Oś skrętna, Mechaniczne



2

Wymiar opony: 315/70R22,5

Zawieszenie pneumatyczne

Hamulce tarczowe

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Objaśnienie do sprawozdania z inspekcji

- 5 blue circles: Bardzo dobrym stanie
- 4 blue circles: Dobry stan
- 3 blue circles: Rozsądne państwo
- 2 blue circles: Średni stan
- 1 blue circle: Nie spełnia wymagań