

HERTOGHS O3 WITH CONTAINER CURTAIN CONTAINER



Nr pozycji 304548
Rodzaj Naczepa
Specyfikacja Transport kontenerowy
Rok rejestracji 2014 / 10
Stan kilometrów

Numer podwozia
XL90Z339SEC196476

Stan techniczny
Uwagi

(A15)

Cena € 7950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi 3
Ładowność 33 970 kg
Ciężar własny 5 030 kg
Masa całkowita 39 000 kg
Rodzaj podwozia Kompletne podwozie
Materiał podwozia stal
Kingpin rozmiar 2 inch
Rozstaw osi 884 cm
Typ zawieszenia Zawieszenie pełno-pneumatyczne

Linia napędowa

Moc silnika (0 Hp)
ABS ✓
EBS ✓

Zabudowa

Rok zabudowy 2 014
Długość skrzyni ładunkowej 1 355 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej 248 cm
Wysokość skrzyni ładunkowej 260 cm

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

Wymiary



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

raport kontrolny

Zabudowa

Stan wewnętrzny



Stan zewnętrzny



Opony / koła

Opony



Koła i osie



1

Wymiar opony: 435/50R19,5
Zawieszenie pneumatyczne
Hamulce bębnowe



2

Wymiar opony: 435/50R19,5
Zawieszenie pneumatyczne
Hamulce bębnowe



3

Wymiar opony: 435/50R19,5
Zawieszenie pneumatyczne
Hamulce bębnowe

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Objaśnienie do sprawozdania z inspekcji

- 5 blue circles: Bardzo dobrym stanie
- 4 blue circles: Dobry stan
- 3 blue circles: Rozsądne państwo
- 2 blue circles: Średni stan
- 1 blue circle: Nie spełnia wymagań