

SAMRO C218RH BDF with container



Nr pozycji 304747
Rodzaj Przyczepa
Specyfikacja System szybkoszłączny
Rok rejestracji 1997 / 10
Stan kilometrów
Numer podwozia
VK10218RHPH000076
Stan techniczny 
Uwagi
(A15)

Cena € 3900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi 2
Ciężar własny 3 750 kg
Masa całkowita 15 990 kg
Typ zawieszenia Zawieszenie pełno-pneumatyczne

Kabina

Kolor żółty

Linia napędowa

Moc silnika (0 Hp)
ABS ✓

Zabudowa

Zamki twistlocks 1x20
Długość skrzyni ładunkowej 774 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej 243 cm
Wysokość skrzyni ładunkowej 286 cm
Wysokość platformy ładowniczej 110 cm
Wysokość skrajna 265

Oś

Marka osi ROR

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

Wymiary



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

raport kontrolny

Kabina

Resory



Podwozie



Hamulce



Zabudowa

Stan wewnętrzny



Stan zewnętrzny



Opony / koła

Opony



Koła i osie



Wymiar opony: 265/70R22,5
Zawieszenie pneumatyczne
Hamulce tarczowe



Wymiar opony: 265/70R22,5
Zawieszenie pneumatyczne
Hamulce tarczowe

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Objaśnienie do sprawozdania z inspekcji

- 4 blue circles: Bardzo dobrym stanie
- 3 blue circles: Dobry stan
- 2 blue circles: Rozsądne państwo
- 1 blue circle: Średni stan
- 0 blue circles: Nie spełnia wymagań