

IVECO 190E28 EURO CARGO TAILLIFT AIRCO



Nr pozycji 305951
Rodzaj Samochód ciężarowy
Specyfikacja Kontener
Rok rejestracji 2018 / 12
Stan kilometrów 717 444 km

Numer podwozia
ZCFA71VM602677651

Stan techniczny

Uwagi

(A15)

Cena € 24900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi	2
Konfiguracja	4x2
Ciężar własny	8 534 kg
Masa całkowita	19 000 kg
Pojemność zbiornika	300 litrów
Rozstaw osi	570 cm
Typ zawieszenia	Zawieszenie pneumatyczne

Kabina

Rodzaj kabiny	Dzienna kabina
Cruise control	✓
Tachograf	✓
Tachograf cyfrowy	✓
Klimatyzacja	✓
Kolor	żółty

Linia napędowa

Marka silnika	Iveco
Moc silnika	207 kw (281 Hp)
Euro	5
Rodzaj skrzynki biegów	Automat
Biegi	12
Wspomaganie kierownicy	✓
ABS	✓

Zabudowa

Długość skrzyni ładunkowej	778 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej	248 cm
Wysokość skrzyni ładunkowej	254 cm
Wysokość platformy ładowniczej	117 cm
Wysokość skrajna	248

Winda

Winda	✓
Rodzaj windy	Kłapa zamykana - tylna
Nośność wind	2 000 kg
Marka windy	Dhollandia
Materiał windy	stal
Wymiar platformy	175 x 252

Opony / koła

Koło zapasowe	✓
Profil koła zapasowego	2 mm

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

Wymiary



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

raport kontrolny

Podwozie / rama

Tachograf



Kody wyświetlacza



Elektryczny



Kabina

Wewnętrzne



Zewnętrzne



Kolumna kierownicy



Resory



Podwozie



Hamulce



Linia napędowa

Silnik - całość



Układ chłodzenia



Układ paliwowy



Układ wydechowy



Układ smarowania



Skrzynka biegów



Sprzęgło



Napęd



Zabudowa

Stan wewnętrzny



Stan zewnętrzny



Winda

Obsługa



Układ



Opony / koła

Opony



Koła i osie

1



Wymiar opony: 315/80R22,5

Zawieszenie resorowe

Hamulce tarczowe

Oś skrętna, Mechaniczne

2



Wymiar opony: 315/80R22,5

Zawieszenie pneumatyczne

Hamulce tarczowe

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Objaśnienie do sprawozdania z inspekcji

- Bardzo dobrym stanie
- Dobry stan
- Rozsądne państwo
- Średni stan
- Nie spełnia wymagań