

KOGEL S24 SAF AXLES CARRIER



Nr pozycji 306091
Rodzaj Naczepa
Specyfikacja Zabudowa chłodnicza
Rok rejestracji 2014 / 08
Stan kilometrów

Numer podwozia
WK0S0002400173655

Stan techniczny



Uwagi

(A15)

Cena € 14900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi 3
Ladownosc 30 550 kg
Ciężar własny 8 450 kg
Masa całkowita 39 000 kg
Rodzaj podwozia Niekompletne podwozie
Materiał podwozia stal
Kingpin rozmiar 2 inch
Rozstaw osi 877 cm
Typ zawieszenia Zawieszenie pełno-pneumatyczne

Linia napędowa

Moc silnika (0 Hp)
ABS ✓
EBS ✓

Zabudowa

Rok zabudowy 2 014
Długość skrzyni ładunkowej 1 340 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej 248 cm
Wysokość skrzyni ładunkowej 260 cm

Układ chłodzenia

Marka silnik chłodzący Carrier
Typ silnik chłodzący vector1950
Silnik chłodzący Dziel / elektryczny
Motogodziny elektryczne 63 godz.
Motogodziny silnika spalinowego 5 643 godz.
Grubość ścianek 45 mm

Oś

Marka osi SAF

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

Wymiary



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

raport kontrolny

Zabudowa

Stan wewnętrzny



Stan zewnętrzny



Układ chłodzenia

Układy



Opony / koła

Opony



Koła i osie



1

Wymiar opony: 385/65R22,5
Zawieszenie pneumatyczne
Hamulce tarczowe



2

Wymiar opony: 385/65R22,5
Zawieszenie pneumatyczne
Hamulce tarczowe



3

Wymiar opony: 385/65R22,5
Zawieszenie pneumatyczne
Hamulce tarczowe

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Objaśnienie do sprawozdania z inspekcji

- Bardzo dobrym stanie
- Dobry stan
- Rozsądne państwo
- Średni stan
- Nie spełnia wymagań