

RENAULT D 270 18.3T AIRCO LIFT



Nr pozycji 306248
Rodzaj Samochód ciężarowy
Specyfikacja Plandeka
Rok rejestracji 2018 / 05
Stan kilometrów 314 115 km

Numer podwozia
VF640J866JB006500

Stan techniczny



Uwagi

(A15)

Cena € 34900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi	2
Konfiguracja	4x2
Ciężar własny	8 275 kg
Masa całkowita	18 300 kg
Pojemność zbiornika	400 litrów
Drugi zbiornik na diesel	✓
Ilość blokad	1
Rozstaw osi	590 cm
Typ zawieszenia	Zawieszenie pneumatyczne

Kabina

Rodzaj kabiny	Dzienna kabina
Cruise control	✓
Tachograf	✓
Tachograf cyfrowy	✓
Klimatyzacja	✓
Kolor	Biały

Linia napędowa

Marka silnika	Renault
Moc silnika	210 kw (285 Hp)
Euro	6
Rodzaj skrzynki biegów	Optidriver
Biegi	6
Wspomaganie kierownicy	✓
ABS	✓
ASR	✓

Zabudowa

Długość skrzyni ładunkowej	812 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej	250 cm
Wysokość skrzyni ładunkowej	255 cm
Wysokość platformy ładowniczej	116 cm
Wysokość skrajna	256

Winda

Winda	✓
Rodzaj windy	Kłapa zamykana - tylna
Nośność wind	1 500 kg
Marka windy	B.A.R cargo lift
Materiał windy	Aluminium
Wymiar platformy	201 x 252

Opony / koła

Koło zapasowe	✓
Profil koła zapasowego	5 mm

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

Wymiary



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

raport kontrolny

Podwozie / rama

Tachograf



Kody wyświetlacza



Elektryczny



Kabina

Wewnętrzne



Zewnętrzne



Kolumna kierownicy



Resory



Podwozie



Hamulce



Linia napędowa

Silnik - całość



Układ chłodzenia



Układ paliwowy



Układ wydechowy



Układ smarowania



Skrzynka biegów



Sprzęgło



Napęd



Zabudowa

Stan wewnętrzny



Stan zewnętrzny



Winda

Obsługa



Układ



Opony / koła

Opony



1



Wymiar opony: 295/80R22,5

Zawieszenie resorowe

Hamulce tarczowe

Oś skrętna, Mechaniczne

2



Wymiar opony: 295/80R22,5

Zawieszenie pneumatyczne

Hamulce tarczowe

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Objaśnienie do sprawozdania z inspekcji

- 5 blue circles: Bardzo dobrym stanie
- 4 blue circles: Dobry stan
- 3 blue circles: Rozsądne państwo
- 2 blue circles: Średni stan
- 1 blue circle: Nie spełnia wymagań