

MERCEDES-BENZ ACTROS 1830 LL TAILLIFT AIRCO



Nr pozycji 306964
Rodzaj Samochód ciężarowy
Specyfikacja Firanka
Rok rejestracji 2017 / 04
Stan kilometrów 286 810 km

Numer podwozia
WDB96300410139479

Stan techniczny
Uwagi



(A15)

Cena € 42950

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi	2
Konfiguracja	4x2
Ciężar własny	9 275 kg
Masa całkowita	18 000 kg
Pojemność zbiornika	500 litrów
Ilość blokad	1
Rozstaw osi	580 cm
Typ zawieszenia	Zawieszenie pełno-pneumatyczne

Kabina

Rodzaj kabiny	Wysoka kabina
Cruise control	✓
Tachograf	✓
Tachograf cyfrowy	✓
Klimatyzacja	✓
Ogrzewania postojowe	✓
Kolor	Niebieski

Linia napędowa

Moc silnika	220 kw (299 Hp)
Euro	6
Rodzaj skrzynki biegów	Telligent
Biegi	8
Wspomaganie kierownicy	✓
ABS	✓
ASR	✓

Zabudowa

Długość skrzyni ładunkowej	727 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej	249 cm
Wysokość skrzyni ładunkowej	264 cm
Wysokość platformy ładowniczej	105 cm
Wysokość skrajna	259

Winda

Winda	✓
Rodzaj windy	Kłapa zamykana - tylna
Nośność wind	2 500 kg
Marka windy	Zepro
Materiał windy	stal
Wymiar platformy	200x254

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

Wymiary



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

raport kontrolny

Podwozie / rama

Tachograf



Kody wyświetlacza



Elektryczny



Kabina

Wewnętrzne



Zewnętrzne



Kolumna kierownicy



Resory



Podwozie



Hamulce



Linia napędowa

Silnik - całość



Układ chłodzenia



Układ paliwowy



Układ wydechowy



Układ smarowania



Skrzynka biegów



Sprzęgło



Napęd



Zabudowa

Stan wewnętrzny



Stan zewnętrzny



Winda

Obsługa



Układ



Opony / koła

Opony



Koła i osie

1



Wymiar opony: 315/60R22,5

Zawieszenie pneumatyczne

Hamulce tarczowe

Oś skrętna, Mechaniczne

2



Wymiar opony: 315/60R22,5

Zawieszenie pneumatyczne

Hamulce tarczowe

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Objaśnienie do sprawozdania z inspekcji

- Bardzo dobrym stanie
- Dobry stan
- Rozsądne państwo
- Średni stan
- Nie spełnia wymagań