

DAF XF 105.460 PALFINGER PK18000



Nr pozycji 308511
Rodzaj Samochód ciężarowy
Specyfikacja Odkryta skrzynia
Rok rejestracji 2011 / 03
Stan kilometrów 365 630 km

Numer podwozia
XLRAS48MS0E897387

Stan techniczny



Uwagi

(A15)

Cena € 29900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi	3
Konfiguracja	6x2
Ciężar własny	15 225 kg
Masa całkowita	28 000 kg
Pojemność zbiornika	650 litrów
Zaczepek do przyczepy	✓
Wymiar sworzni królewskiego	40 DIN
Ilość blokad	1
Rozstaw osi	505 cm
Aluminiowe felgi	✓
Typ zawieszenia	Zawieszenie pneumatyczne

Kabina

Rodzaj kabiny	Space Cab
Cruise control	✓
Tachograf	✓
Tachograf cyfrowy	✓
Klimatyzacja	✓
Ogrzewania postojowe	✓
Kolor	Biały

Linia napędowa

Marka silnika	Paccar
Moc silnika	340 kw (462 Hp)
Euro	5
Rodzaj skrzynki biegów	Ręczna
Biegi	16
Pedał sprzęgła	✓
Wspomaganie kierownicy	✓
ABS	✓
ASR	✓
Przystawka PTO	✓

Zabudowa

Długość skrzyni ładunkowej	669 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej	249 cm
Wysokość skrzyni ładunkowej	98 cm
Wysokość platformy ładowniczej	134 cm
Pompa	✓

Dźwig

Dźwig	✓
Marka dźwigu	Palfinger PK 18001L
Rok budowy dźwigu	2 010
Nośność dźwigu	18
Maksymalne obciążenie	?
Ilość podpór	2
Zezwolenie CE	✓
Pozycja kontrolna	obsługa z góry
Pozycja dźwigu	z tyłu podwozia
Hydrauliczna rozsuwalność	2 razy
Dodatkowe połączenie hydr.	2
Element obrotowy	✓
Chwytnak kamieni	✓

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

Wymiary



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

raport kontrolny

Podwozie / rama

Tachograf



Kody wyświetlacza



Elektryczny



Kabina

Wewnętrzne



Zewnętrzne



Kolumna kierownicy



Resory



Podwozie



Hamulce



Linia napędowa

Silnik - całość



Układ chłodzenia



Układ paliwowy



Układ wydechowy



Układ smarowania



Skrzynka biegów



Sprzęgło



Napęd



Zabudowa

Hydraulika



Stan wewnętrzny



Stan zewnętrzny



Dźwig

Podpory



Mechaniczny



Hydraulika



Elektryczny



Opony / koła

Opony



Koła i osie



1

9 mm

10 mm

Wymiar opony: 385/65R22,5
Zawieszenie resorowe
Hamulce tarczowe
Oś skrętna, Mechaniczne



2

15 mm

14 mm

15 mm

15 mm

Wymiar opony: 315/80R22,5
Zawieszenie pneumatyczne
Hamulce tarczowe



3

7 mm

12 mm

Wymiar opony: 385/65R22,5
Oś podnoszona
Zawieszenie pneumatyczne
Hamulce tarczowe

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Objaśnienie do sprawozdania z inspekcji

- 5 blue circles: Bardzo dobrym stanie
- 4 blue circles: Dobry stan
- 3 blue circles: Rozsądne państwo
- 2 blue circles: Średni stan
- 1 blue circle: Nie spełnia wymagań