

RENDERS Carrier Vector 1800



Nr pozycji 308824
Rodzaj Naczepa
Specyfikacja Zabudowa chłodnicza
Rok rejestracji 2011 / 11
Stan kilometrów
Numer podwozia
YA5B304A839M59436
Stan techniczny 
Uwagi

(A15)

Cena € 13900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi 3
Ciężar własny 8 880 kg
Masa całkowita 39 000 kg
Rodzaj podwozia Kompletne podwozie
Kingpin rozmiar 2 inch
Typ zawieszenia Zawieszenie pełno-pneumatyczne

Kabina

Kolor Biały

Linia napędowa

Moc silnika (0 Hp)
ABS ✓
EBS ✓

Zabudowa

Rok zabudowy 2 011
Długość skrzyni ładunkowej 1 350 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej 249 cm
Wysokość skrzyni ładunkowej 259 cm
Wysokość skrajna 259

Układ chłodzenia

Marka silnik chłodzący Carrier
Typ silnik chłodzący vector 1800
Silnik chłodzący Dizel / elektryczny
Motogodziny silnika spalinowego 1 035 godz.
Grubość ścianek 45 mm

Oś

Marka osi MERCEDES-BENZ

Opony / koła

Koło zapasowe ✓
Profil koła zapasowego 1 mm

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

Wymiary



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

raport kontrolny

Zabudowa

Stan wewnętrzny



Stan zewnętrzny



Układ chłodzenia

Układy



Opony / koła

Opony



Koła i osie



1

Wymiar opony: 385/65R22,5
Oś podnoszona
Zawieszenie pneumatyczne
Hamulce tarczowe



2

Wymiar opony: 385/65R22,5
Zawieszenie pneumatyczne
Hamulce tarczowe



3

Wymiar opony: 385/65R22,5
Zawieszenie pneumatyczne
Hamulce tarczowe

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Objaśnienie do sprawozdania z inspekcji

- Bardzo dobrym stanie
- Dobry stan
- Rozsądne państwo
- Średni stan
- Nie spełnia wymagań