

DAF CF 410 SPACECAB



Nr pozycji 309061
Rodzaj Ciągnik siodłowy
Specyfikacja
Rok rejestracji 2018 / 05
Stan kilometrów 531 954 km

Numer podwozia
XLRTEM4100G203153

Stan techniczny



Uwagi

(A15)

Cena € 18950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi	2
Konfiguracja	4x2
Ładowność	12 167 kg
Ciężar własny	7 333 kg
Masa całkowita	19 500 kg
Pojemność zbiornika	620 litrów
Wysokość siodła	115 cm
Ilość blokad	1
Rozstaw osi	380 cm
Typ zawieszenia	Zawieszenie pneumatyczne

Kabina

Rodzaj kabiny	Space Cab
Cruise control	✓
Tachograf	✓
Tachograf cyfrowy	✓
Klimatyzacja	✓
Ogrzewania postojowe	✓
Kolor	Wielobarwny

Linia napędowa

Moc silnika	300 kw (408 Hp)
Typ paliwa	Dizel / elektryczny
Euro	6
Rodzaj skrzynki biegów	AS-tronic
Biegi	12
Wspomaganie kierownicy	✓
ABS	✓
ASR	✓

Siedzenia

Miejsca siedzące	2
------------------	---

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

KLEYN
TRUCKS



KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

The Netherlands

SWIFT/BIC: RABONL2U

BTW/VAT NL004676841B01

Koła i osie

Tachograf	
Kody wyświetlacza	
Elektryczny	

Wewnętrzne	
Zewnętrzne	
Kolumna kierownicy	
Resory	
Podwozie	
Hamulce	

Silnik - całość	
Układ chłodzenia	
Układ paliwowy	
Układ wydechowy	
Układ smarowania	
Skrzynka biegów	
Sprzęgło	
Napęd	

Opony



OS SKŁADNA, MECHANICZNA



Hamulce tarczowe

A blue and red KLEYN TRUCKS.COM truck is parked on a street. In the foreground, a KLEYN mascot, a grey, cone-shaped character with a face and a KLEYN logo on its chest, stands next to the truck.

Tel: +31 183 668 222

●●●●●	Bardzo dobrym stanie
●●●●●	Dobry stan
●●●●●	Rozsądne państwo
●●●●●	Średni stan
●●●●●	Nie spełnia wymagań