



Marca	PACTON
Tipo	FLOWERS COMBI
Categoria	Reboque
Especificação	Caixa frigorífica
Ano 1ª legalização	2000
Número do chassi	XLDMXZ22000043182
Quilometragem	
Condição técnica	★★★★☆

Preço

€ 22950



Mais informações sobre este veículo?

Contate-me

Kleyn

+31 183 668 222

info@kleyn.com

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Capacidade de carga	12.300 kg
Tara	7.700 kg
Peso bruto	20.000 kg
Vertaling: "maxmassamiddenasgeremd" niet gevonden.	
Tipo de chassi	Chassis completo
Tipo de suspensão	suspensão pneumática integral
Pneus gêmeos	✓

Cabina

Cor	Vermelho
-----	----------

Linha de transmissão

ABS	✓
-----	---

Sistema de refrigeração

Marca motor da unidade de refrigeração	Genieco
Tipo motor da unidade de refrigeração	Snaga 944 U
Motor da unidade de refrigeração	diesel/eléctrico
Horas diesel	4.219 horas
Isolamento da caçamba	✓
Refrigeração dia/noite	refrigeração diurna/noturna

Eixo

Marca do eixo	BPW
---------------	-----

Pneus/Rodas

Roda de reserva	✓
Perfil roda de supselente	5 mm



Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands



P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
The Netherlands



RABO Bank
BIC/SWIFT: RABONL2U
IBAN: NL91RABO0103247157



Kleyn Trucks BV
BTW/VAT: NL004676841B01
Kvk/Coc: 11013784

Relatório de inspecção

Cabina

Suspensão

Chassi

Travões



Superstrutura

Condição interna

Condição externa



Sistema de refrigeração

Sistemas



Pneus/Rodas

Pneus



Muito bom estado



Bom estado




Razoável estado




Moderado estado



Não atende aos requisitos



Pneus e eixos



Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands



P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
The Netherlands



RABO Bank
BIC/SWIFT: RABONL2U
IBAN: NL91RABO0103247157



Kleyn Trucks BV
BTW/VAT: NL004676841B01
Kvk/Coc: 11013784