



Marca	IVECO
Tipo	65C18 DAILY
Categoria	Camião báscula
Especificação	
Ano 1ª legalização	2010
Número do chassi	ZCFC65D1005852362
Quilometragem	125.686 km
Condição técnica	★★★★☆

Preço

€ 24900



Mais informações sobre este veículo?

Contate-me

Kleyn

+31 183 668 222

info@kleyn.com

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Pneus gêmeos	✓
Tara	4.090 kg
Peso bruto	6.500 kg
Conteúdo do tanque de combustível	40 litros
Quantidade de bloqueios diferenciais	
Tipo de suspensão	suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina	Cabina curta
Cruise control	✓
Tacógrafo	✓
Tacógrafo digital	✓
Ar condicionado	✓
Posição do motorista	Pela esquerda
Cor	Branco

Linha de transmissão

Potência do motor	130 kW (174 Pk)
Euro	5
Tipo de distribuição	Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças	Manual
Número de mudanças	6
Direção assistida	✓
ABS	✓
Tomada da força	✓

Superestrutura

Número de lados	3 lados
-----------------	---------

Grua

Grua

Marca da grua	FASSI F38
Ano de construção da grua	2.010
Capacidade da grua	3 T/M
Carga máxima	485kg bij 6.05m
Número de suportes	2
Com aprovação CE	✓
Livro de registo da grua	✓
Posição controladora	manejo lateral à esquerda e direita
Posição da grua	atrás da cabina
Extensões hidráulicas	2 vezes
Conexão hidráulica adicional	2
Rotator	✓
Gancho de carga	✓
Agarrador	✓

Observações

Fassi F38A22,rotator ,griper

Pneus/Rodas

Roda de reserva	✓
Perfil roda de supselente	6 mm

Relatório de inspeção

Chassi

Tacógrafo	★★★★☆
Códigos do mostrador	★★★★☆
Eléctrico	★★★★☆

Cabina

Interno	★★★★☆
Externas	★★★★☆
Direcção	★★★★☆
Suspensão	★★★★☆
Chassi	★★★★☆
Travões	★★★★☆

Linha de transmissão

Motor Geral	★★★☆☆
Sistema de refrigeração	★★★★☆
Sistema de combustível	★★★★☆
Sistema de escape	★★★★☆
Sistema de lubrificação	★★★★☆
Caixa de mudanças	★★★★☆
Embraiagem	★★★★☆
Sistema de tracção	★★★★☆

Superstrutura

Sistema hidráulico	★★★★☆
Condição interna	★★★★☆
Condição externa	★★★★☆

Grua

Suportes	★★★★☆
Mecânico	★★★★☆
Sistema hidráulico	★★★★☆
Eléctrico	★★★★☆


Báscula

Manejo	★★★★☆
Sistema basculante	★★★★☆

Pneus/Rodas

Pneus	★★★★☆
-------	-------

★★★★★	Muito bom estado
★★★★☆	Bom estado
★★★☆☆	Razoável estado
★★☆☆☆	Moderado estado
★☆☆☆☆	Não atende aos requisitos



Pneus e eixos

