



| | |
|--------------------|-------------------|
| Marca | MERCEDES-BENZ |
| Tipo | ACTROS 2345 LS |
| Categoria | Tractor |
| Especificação | |
| Ano 1ª legalização | 2016 |
| Número do chassi | WDB96342710045319 |
| Quilometragem | 602.800 km |
| Condição técnica | ★★★★★ |



Mais informações sobre este veículo?

Contate-me

Kleyn

+31 183 668 222

info@kleyn.com

Equipamento

Chassi

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Número de eixos | 3 |
| Configuração | 6x2 |
| Pneus gêmeos | ✓ |
| Capacidade de carga | 14.602 kg |
| Tara | 8.598 kg |
| Peso bruto | 23.200 kg |
| Conteúdo do tanque de combustível | 160 litros |
| Segundo tanque de diesel | ✓ |
| Altura da quinta roda | 112 cm |
| Quantidade de bloqueios diferenciais | |
| Tipo de suspensão | suspensão pneumática |

Cabina

| | |
|-----------------------|---------------|
| Tipo de cabina | Cabina alta |
| Cruise control | ✓ |
| Tacógrafo | ✓ |
| Tacógrafo digital | ✓ |
| Aquecimento de parque | ✓ |
| Posição do motorista | Pela esquerda |
| Cor | Multicolorido |

Linha de transmissão

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Marca do motor | Mercedes |
| Potência do motor | 330 kW (443 Pk) |
| Combustível | Diesel |
| Euro | 6 |
| Tipo de distribuição | Engrenagens |
| Tipo de caixa de mudanças | Telligent |
| Limitador de velocidade | ✓ |
| Número de mudanças | 12 |

Linha de transmissão

| | |
|-------------------------------|-------|
| Sistema de frenagem adicional | ✓ |
| Marca de travão assistida | Voith |
| Direcção assistida | ✓ |
| ABS | ✓ |
| ASR | ✓ |

Cadeiras

| | |
|--------------------|---|
| Número de assentos | 2 |
|--------------------|---|

Observações

6X2 / VOITH RETARDER / GIGASPACE

Relatório de inspecção

Chassi

| | |
|----------------------|-------|
| Tacógrafo | ★★★★☆ |
| Códigos do mostrador | ★★★★☆ |
| Eléctrico | ★★★★☆ |

Cabina

| | |
|-----------|-------|
| Interno | ★★★★☆ |
| Externas | ★★★★☆ |
| Direcção | ★★★★☆ |
| Suspensão | ★★★★☆ |
| Chassi | ★★★★☆ |
| Travões | ★★★★☆ |

Linha de transmissão


| | |
|-------------------------|-------|
| Motor Geral | ★★★★☆ |
| Sistema de refrigeração | ★★★★☆ |
| Sistema de combustível | ★★★★☆ |
| Sistema de escape | ★★★★☆ |
| Sistema de lubrificação | ★★★★☆ |
| Caixa de mudanças | ★★★★☆ |
| Embraiagem | ★★★★☆ |
| Sistema de tracção | ★★★★☆ |

Pneus/Rodas

| | |
|-------|-------|
| Pneus | ★★★★☆ |
|-------|-------|



★★★★★ Muito bom estado
 ★★★★☆ Bom estado
 ★★★☆☆ Razoável estado
 ★★☆☆☆ Moderado estado
 ★☆☆☆☆ Não atende aos requisitos



Pneus e eixos

