



Marca	MERCEDES-BENZ
Tipo	ANTOS 2536
Categoria	Camião
Especificação	Caixa frigorífica
Ano 1ª legalização	2014
Número do chassi	WDB9630201L855401
Quilometragem	655.861 km
Condição técnica	★★★★★

Preço

€ 32900



Mais informações sobre este veículo?

Contate-me

Kleyn

+31 183 668 222

info@kleyn.com

Equipamento

Chassi

Número de eixos	3
Configuração	6x2
Pneus gêmeos	✓
Capacidade de carga	12.570 kg
Tara	13.430 kg
Peso bruto	26.000 kg
Conteúdo do tanque de combustível	600 litros
Tipo de suspensão	suspensão pneumática

Cabina

Tipo de cabina	Cabina curta
Cruise control	✓
Tacógrafo	✓
Tacógrafo digital	✓
Ar condicionado	✓
Posição do motorista	Pela esquerda
Cor	Branco

Linha de transmissão

Marca do motor	Mercedes
Potência do motor	265 kW (355 Pk)
Euro	6
Tipo de distribuição	Engrenagens
Tipo de caixa de mudanças	Automático
Limitador de velocidade	✓
Número de mudanças	12
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Superestrutura

Material da parede lateral	isolado
----------------------------	---------

Sistema de refrigeração

Marca motor da unidade de refrigeração	Thermo King
Tipo motor da unidade de refrigeração	FracoR
Motor da unidade de refrigeração	diesel/eléctrico
Isolamento da caçamba	✓
Tipo de arrefecimento	Resfriamento e congelamento
Refrigeração dia/noite	refrigeração diurna/noturna

Porta elevadora

Porta elevadora	✓
Tipo de porta elevadora	Elevador retráctil
Capacidade da porta elevadora	1.500 kg
Marca da porta elevadora	Marca da porta elevadora
Material da porta elevadora	aço e alumínio
Tamanho da bandeja	170x240
Tensão da porta elevadora	24

Observações

CHEREAU WITH BACK DOORS / THERMO KING TS 1000-R / FOLDABLE TAILLIF

Pneus/Rodas

Roda de reserva	✓
Perfil roda de supselente	9 mm

Relatório de inspecção

Chassi

Tacógrafo	★★★★★
Códigos do mostrador	★★★★★
Eléctrico	★★★★★

Cabina

Interno	★★★★★
Externas	★★★★★
Direcção	★★★★★
Suspensão	★★★★★
Chassi	★★★★★
Travões	★★★★★

Linha de transmissão

Motor Geral	★★★★★
Sistema de refrigeração	★★★★★
Sistema de combustível	★★★★★
Sistema de escape	★★★★★
Sistema de lubrificação	★★★★★
Caixa de mudanças	★★★★★
Embraiagem	★★★★★
Sistema de tracção	★★★★★

Superstrutura

Superstrutura	★★★★★
Condição interna	★★★★★
Condição externa	★★★★★

Sistema de refrigeração

Sistemas	★★★★★
----------	-------


Porta elevadora

Manejo	★★★☆☆
Sistemas	★★★☆☆

Pneus/Rodas

Pneus	★★★★★
-------	-------

★★★★★★	Muito bom estado
★★★★★	Bom estado
★★★★	Razoável estado
★★★	Moderado estado
★★	Não atende aos requisitos



Pneus e eixos

