



Marca	MERCEDES-BENZ
Tipo	ACTROS 2543
Categoria	Camião
Especificação	Caixa frigorífica
Ano 1ª legalização	2014
Número do chassi	WDB9630201L838862
Quilometragem	592.232 km
Condição técnica	★★★★★



Mais informações sobre este veículo?

Contate-me

Kleyn

+31 183 668 222

info@kleyn.com

Equipamento

Chassi

Número de eixos	3
Configuração	6x2
Pneus gêmeos	✓
Capacidade de carga	11.980 kg
Tara	14.020 kg
Peso bruto	26.000 kg
Conteúdo do tanque de combustível	500 litros
Engate de reboque	✓
Massa sem travões	750 kg
Eixo central do reboque, travado	18.000 kg
Quantidade de bloqueios diferenciais	
Tipo de suspensão	suspensão pneumática

Cabina

Tipo de cabina	Megaspace
Cruise control	✓
Tacógrafo	✓
Tacógrafo digital	✓
Ar condicionado	✓
Aquecimento de parque	✓
Posição do motorista	Pela esquerda
Cor	Branco

Linha de transmissão

Potência do motor	315 kW (422 Pk)
Combustível	Diesel
Euro	6
Tipo de caixa de mudanças	Telligent
Número de mudanças	12
Sistema de frenagem adicional	✓

Linha de transmissão

Marca de travão assistida	Voith
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Cadeiras

Número de assentos	2
--------------------	---

Sistema de refrigeração

Tipo motor da unidade de refrigeração	frigorifera / block
Motor da unidade de refrigeração	compressor / electrisch
Isolamento da caçamba	✓
Refrigeração dia/noite	refrigeração diurna/noturna

Porta elevadora

Porta elevadora	✓
Tipo de porta elevadora	Elevador retráctil
Capacidade da porta elevadora	2.000 kg
Marca da porta elevadora	Marca da porta elevadora
Material da porta elevadora	aço e alumínio
Tamanho da bandeja	245x165

Observações

CHEREAU BOX / FRIGOBLOCK / TAILLIFT / COMBI ALL 2014

Relatório de inspeção

Chassi

Tacógrafo	★★★★★
Códigos do mostrador	★★★★★
Eléctrico	★★★★★

Cabina

Interno	★★★★★
Externas	★★★★
Direcção	★★★★★
Suspensão	★★★★★
Chassi	★★★★★
Travões	★★★★★

Linha de transmissão

Motor Geral	★★★★★
Sistema de refrigeração	★★★★★
Sistema de combustível	★★★★★
Sistema de escape	★★★★★
Sistema de lubrificação	★★★★★
Caixa de mudanças	★★★★★
Embraiagem	★★★★★
Sistema de tracção	★★★★★

Superstrutura

Condição interna	★★★★★
Condição externa	★★★★★

Sistema de refrigeração

Sistemas	★★★★★
----------	-------


Porta elevadora

Manejo	★★★★★
Sistemas	★★★★★

Pneus/Rodas

Pneus	★★★★
-------	------

★★★★★★	Muito bom estado
★★★★★	Bom estado
★★★★	Razoável estado
★★★	Moderado estado
★	Não atende aos requisitos



Pneus e eixos

