

FOTON AUMAN TX3234



Número de 286599
Categoria Camião báscula
Especificação
Ano 1ª legalização 2015 /
Quilometragem 288 546 km

Número do chassi
LVBV6PEC4FL008838

Condição técnica

Observações

(A15)

Preço € 32900

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 3
Configuração 6x4
Conteúdo do tanque de combustível 300 litros
Quantidade de bloqueios de diferenciais 2
Distância entre os eixos 381 cm
Tipo de suspensão suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina Cabina semi-cama
Posição do motorista Pela esquerda
Cor Branco

Linha de transmissão

Potência do motor (0 HP)
Tipo de caixa de mudanças Manual
Número de mudanças 8
Pedal da embreagem ✓
Direcção assistida ✓
Tomada da força ✓

Superestrutura

Número de lados 1 lado
Comprimento da caixa 533 cm
Largura da caixa 228 cm
Altura da caixa 150 cm
Capacidade a granel 18
Medida de capacidade a granel m3
Bomba ✓

Pneus/Rodas

Roda de reserva ✓
Perfil roda de supselente 1 mm

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Sistema hidráulico



Condição interna



Condição externa



Báscula

Manejo



Sistema basculante



Pneus/Rodas

Pneus



1



Tamanho do pneu: 0/12R22,5
suspensão de molas
Freios a tambor
Eixo de comando, mecânico

2



Tamanho do pneu: 0/12R22,5
suspensão de molas
Redução aos cubos
Freios a tambor

3



Tamanho do pneu: 0/12R22,5
suspensão de molas
Redução aos cubos
Freios a tambor

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicação para o relatório de inspecção

- 5 pontos azuis: Muito bom estado
- 4 pontos azuis: Bom estado
- 3 pontos azuis: Razoável estado
- 2 pontos azuis: Moderado estado
- 1 ponto amarelo: Não atende aos requisitos