

VOLVO FM 13.500 6X2 BOOGIE NL-TRUCK



Número de 292351
Categoria Camião
Especificação Sistema de cabos
Ano 1ª legalização 2010 / 09
Quilometragem 1 252 435 km

Número do chassi
YV2JG30C7AB566051

Condição técnica

Observações

(A15)

Preço € 12900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	3
Configuração	6x2
Capacidade de carga	16 625 kg
Tara	11 375 kg
Peso bruto	28 000 kg
Conteúdo do tanque de combustível	610 litros
Engate de reboque	✓
Massa sem travões	750 kg
Eixo central do reboque, travado	23 952 kg
Espessura do pino de engate	Special
Quantidade de bloqueios deferenciais	1
Distância entre os eixos	480 cm
Tipo de suspensão	suspensão pneumática

Cabina

Tipo de cabina	cabina-cama
Cruise control	✓
Tacógrafo	✓
Tacógrafo digital	✓
Ar condicionado	✓
Aquecimento de parque	✓
Cor	Multicolorido

Linha de transmissão

Marca do motor	Volvo
Potência do motor	375 kW (510 HP)
Combustível	Diesel
Euro	5
Tipo de caixa de mudanças	I-Shift
Número de mudanças	12
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓
Instalação hidráulica	✓
Tomada da força	✓

Superestrutura

Material da superestrutura	aço
Comprimento do sistema	640 cm
Bomba	✓

Cadeiras

Número de assentos	2
--------------------	---

Informações de contato



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Relatório de inspecção

Chassi

Tacógrafo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Códigos do mostrador ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Eléctrico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Cabina

Interno ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Externas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Direcção ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspensão ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Chassi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Travões ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Linha de transmissão

Motor Geral ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de refrigeração ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de combustível ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de escape ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de lubrificação ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Caixa de mudanças ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Embraiagem ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de tracção ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Superstrutura

Sistema hidráulico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Superstrutura ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus/Rodas

Pneus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 385/65R22,5
suspensão de molas
Freios a disco
Eixo de comando, mecânico



Tamanho do pneu: 315/80R22,5
suspensão pneumática
Freios a disco



Tamanho do pneu: 315/80R22,5
Eixo de elevador
suspensão pneumática
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicação para o relatório de inspecção

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Muito bom estado
☐ ☐ ☐ ☐ Bom estado
☐ ☐ ☐ ☐ Razoável estado
☐ ☐ ☐ Moderado estado
☐ ☐ ☐ Não atende aos requisitos