

PACTON 3142 D GESCHOOPEERD CRANE 14 TON



Número de 297420
Categoria Semi reboque
Especificação Caixa plataforma
Ano 1ª legalização 1993 / 06
Quilometragem

Número do chassi
XLD3142DX00031311

Condição técnica

Observações

(A15)

Preço € 12500

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 3
Capacidade de carga 33 100 kg
Tara 8 900 kg
Peso bruto 42 000 kg
Tipo de chassi Chassis completo
Material do chassi aço
Kingpin tamanho 2 inch
Tipo de suspensão suspensão pneumática integral

Cabina

Cor Azul

Linha de transmissão

Potência do motor (0 HP)

Superestrutura

Data de construção da superestrutura 1 993
Comprimento da caixa 1 355 cm
Largura da caixa 242 cm
Altura do fundo de carga 115 cm

Eixo

Marca do eixo SAF

Grua

Grua ✓
Marca da grua Kennis 14.000
Ano de construção da grua 1 989
Capacidade da grua 14 T/M
Carga máxima 3000 kg bij 4,6 m.
Número de suportes 2
Com aprovação CE ✓
Posição controladora manejo lado superior
Posição da grua móvel
Extensões hidráulicas 2 vezes
Conexão hidráulica adicional 2
Rotator ✓

Informações de contato



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Relatório de inspecção

Superestrutura

Condição externa



Grua

Suportes



Mecânico



Sistema hidráulico



Eléctrico



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 385/55R22,5
suspensão pneumática
Freios a tambor



2

Tamanho do pneu: 385/55R22,5
suspensão pneumática
Freios a tambor



3

Tamanho do pneu: 385/55R22,5
suspensão pneumática
Freios a tambor

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicação para o relatório de inspecção

- Muito bom estado
- Bom estado
- Razoável estado
- Moderado estado
- Não atende aos requisitos