

FELDBINDER EUT 3 40M3



Número de 297651
Categoria Semi reboque
Especificação Massa
Ano 1ª legalização 2009 / 04
Quilometragem

Número do chassi
WFB334B2H80036371

Condição técnica

Observações



(A15)

Preço € 11950



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 3
Peso bruto 38 000 kg
Tipo de chassi Chassis incompleta
Material do chassi alumínio
Kingpin tamanho 2 inch
Tipo de suspensão suspensão pneumática integral

Linha de transmissão

Potência do motor (0 HP)
ABS ✓
EBS ✓

Superestrutura

Data de construção da superestrutura 2 009
Capacidade a granel 40
Medida de capacidade a granel m3
Número de compartimentos 1
Tipo de carga granel

Eixo

Marca do eixo BPW

Informações de contato



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Relatório de inspeção

Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 385/65R22,5
Eixo de elevador
suspensão pneumática
Freios a disco



2

Tamanho do pneu: 385/65R22,5
suspensão pneumática
Freios a disco



3

Tamanho do pneu: 385/65R22,5
suspensão pneumática
Freios a disco
Eixo de comando, eixo de

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicação para o relatório de inspeção

- Muito bom estado
- Bom estado
- Razoável estado
- Moderado estado
- Não atende aos requisitos