

SCHMITZ SKO 24 DOPPELSTOCK



Número de 298192
Categoria Semi reboque
Especificação Caixa frigorífica
Ano 1ª legalização 2016 / 06
Quilometragem

Número do chassi
WSM00000005160541

Condição técnica

Observações

(A15)

Preço € 17900

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 3
Tara 8 537 kg
Peso bruto 39 000 kg
Tipo de chassi Chassis completo
Material do chassi aço
Kingpin tamanho 2 inch
Tipo de suspensão suspensão pneumática integral

Linha de transmissão

Potência do motor (0 HP)
ABS ✓
EBS ✓

Superstrutura

Data de construção da superstrutura 2 016
Comprimento da caixa 1 340 cm
Largura da caixa 250 cm
Altura da caixa 269 cm
Altura livre 268 cm

Sistema de refrigeração

Marca motor da unidade de refrigeração Carrier
Tipo motor da unidade de refrigeração vector1950
Motor da unidade de refrigeração diesel/eléctrico
Horas eléctrico 881 horas
Horas diesel 4 372 horas
Espessura da parede 40 mm

Eixo

Marca do eixo SCHMITZ

Informações de contato



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Relatório de inspeção

Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Sistema de refrigeração

Sistemas



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

7
mm

8
mm

Tamanho do pneu: 385/55R22,5
suspensão pneumática
Freios a disco



2

9
mm

4
mm

Tamanho do pneu: 385/55R22,5
suspensão pneumática
Freios a disco



3

9
mm

6
mm

Tamanho do pneu: 385/55R22,5
suspensão pneumática
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicação para o relatório de inspeção

- Muito bom estado
- Bom estado
- Razoável estado
- Moderado estado
- Não atende aos requisitos