

SCHMITZ SKI 24 SL 8.2 ISOLATED DAMAGED



Número de 298846
Categoria Semi reboque
Especificação Bâscula
Ano 1ª legalização 2014 / 06
Quilometragem

Número do chassi
WSK00000001280518

Condição técnica

Observações
TIPPING CYLINDER BROKEN, ISOLATION
(A15)

Preço € 11900

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 3
Tara 6 960 kg
Peso bruto 39 000 kg
Tipo de chassi Chassis completo
Material do chassi aço
Kingpin tamanho 2 inch
Tipo de suspensão suspensão pneumática integral

Linha de transmissão

Potência do motor (0 HP)
ABS ✓
EBS ✓

Superstrutura

Data de construção da superstrutura 2 014
Material da superstrutura aço
Material da parede lateral isolado
Número de lados 1 lado
Comprimento da caixa 850 cm
Largura da caixa 228 cm
Altura da caixa 150 cm
Capacidade a granel 29
Medida de capacidade a granel m3

Eixo

Marca do eixo SCHMITZ

Observações

Observações TIPPING CYLINDER BROKEN,
ISOLATION LEFT HAND SIDE
BROKEN

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Relatório de inspeção

Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 385/65R22,5
Eixo de elevador
suspensão pneumática
Freios a disco



2

Tamanho do pneu: 385/65R22,5
suspensão pneumática
Freios a disco



3

Tamanho do pneu: 385/65R22,5
suspensão pneumática
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicação para o relatório de inspeção

- Muito bom estado
- Bom estado
- Razoável estado
- Moderado estado
- Não atende aos requisitos