

MERCEDES-BENZ ACTROS 1848 LS NR RET. ALCO



Número de 299106
Categoria Tractor
Especificação
Ano 1ª legalização 2017 / 08
Quilometragem 675 868 km

Número do chassi
WDB96340610181419

Condição técnica

Observações

BigSpace,standklima,durabright,low liner
(A15)

Preço € 29900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Tara 8 135 kg
Peso bruto 18 000 kg
Conteúdo do tanque de combustível 990 litros
Segundo tanque de diesel ✓
Altura da quinta roda 94 cm
Quantidade de bloqueios deferenciais 1
Distância entre os eixos 370 cm
Jante de metal leve ✓
Tipo de suspensão suspensão pneumática integral

Observações

Observações BigSpace,standklima,durabright
,low liner

Cabina

Tipo de cabina Cabina alta
Cruise control ✓
Tacógrafo ✓
Tacógrafo digital ✓
Ar condicionado ✓
Ar condicionado para estacionamento ✓
Aquecimento de parque ✓
Cor Prata
Metálico ✓

Linha de transmissão

Potência do motor 353 kW (480 HP)
Euro 6
Tipo de caixa de mudanças Telligent
Número de mudanças 16
Sistema de frenagem adicional ✓
Marca de travão assistida Voith
Direção assistida ✓
ABS ✓
ASR ✓

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Relatório de inspecção

Chassi

Tacógrafo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Códigos do mostrador ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Eléctrico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Cabina

Interno ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Externas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Direcção ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspensão ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Chassi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Travões ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Linha de transmissão

Motor Geral ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de refrigeração ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de combustível ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de escape ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de lubrificação ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Caixa de mudanças ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Embraiagem ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de tracção ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus/Rodas

Pneus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 355/50R22,5
suspensão pneumática
Freios a disco
Eixo de comando, mecânico



Tamanho do pneu: 295/55R22,5
suspensão pneumática
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicação para o relatório de inspecção

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Muito bom estado
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Bom estado
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Razoável estado
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Moderado estado
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Não atende aos requisitos