M.A.N. 18.250 TGM AIRCO 2T LIFT



Número de 299675 Categoria Camião Especificação Caixa fechada Ano 1ª legalização 2014 / 04 Quilometragem 554 942 km

Número do chassi WMAN18ZZ9EY312395

Preço €18900

Condição técnica Observações AIRCO (A15)







Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2 Configuração 4x2

Pneus gêmeos

8 606 kg Tara 18 200 kg Peso bruto Conteúdo do tanque de 300 litros

combustível

Quantidade de bloqueios

deferenciais

510 cm Distância entre os eixos

Tipo de suspensão suspensão pneumática

Cabina

Tipo de cabina Cabina curta

Cruise control Tacógrafo Tacógrafo digital Ar condicionado

Branco

Linha de transmissão

Potência do motor 184 kW (250 HP)

Tipo de caixa de mudanças Automático

Número de mudanças

Direcção assistida

ABS ASR

Superstrutura

Comprimento da caixa 677 cm 247 cm Largura da caixa 227 cm Altura da caixa Altura do fundo de carga 127 cm Altura livre 117 cm

Porta elevadora

Porta elevadora Tipo de porta elevadora

Elevador cantilever Capacidade da porta elevadora 2 000 kg

Marca da porta elevadora Marca da porta elevadora

Material da porta elevadora aço Tamanho da bandeja 200x250

Observações

AIRCO Observações

Pneus/Rodas

Roda de reserva

Perfil roda de supselente 15 mm

Informações de contato



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Reconhecida e especializada















Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



TRUCKS

KLEYN KLEYN VANS TRAILER

Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

Relatório de inspecção

Chassi

Tacógrafo

Códigos do mostrador

Eléctrico

Cabina

Interno

Externas

Direcção

Suspensão

Chassi

Suspensão de rodas

Travões

Linha de transmissão

Motor Geral 0000 Sistema de refrigeração Sistema de combustível 0000 Sistema de escape 0000 Sistema de lubrificação 00000 Caixa de mudanças 0000 0000 Embraiagem Sistema de tracção 00000

Superstrutura

Condição interna

Ondição externa

Porta elevadora

Pneus/Rodas

Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 295/80R22,5 suspensão de molas Freios a disco Eixo de comando, mecânico



Tamanho do pneu: 295/80R22,5 suspensão pneumática Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Explicação para o relatório de inspecção

Muito bom estado
Bom estado
Razoável estado
Moderado estado
Não atende aos requisitos