

## DAF LF 45.210 11.9T EEV COMBI



Número de 300086  
Categoria Camião  
Especificação Caixa de Cortinas  
Ano 1ª legalização 2014 / 05  
Quilometragem 432 530 km

Número do chassi  
XLRAE45FF0L434173

Condição técnica



Observações

( A15 )

**Preço € 19900**

# KLEYN TRUCKS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

## Equipamento

### Chassi

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Número de eixos                       | 2                    |
| Configuração                          | 4x2                  |
| Tara                                  | 6 968 kg             |
| Peso bruto                            | 11 990 kg            |
| Conteúdo do tanque de combustível     | 300 litros           |
| Segundo tanque de diesel              | ✓                    |
| Engate de reboque                     | ✓                    |
| Quantidade de bloqueios deiferenciais | 1                    |
| Distância entre os eixos              | 540 cm               |
| Tipo de suspensão                     | suspensão pneumática |

### Cabina

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Tipo de cabina    | Cabina curta  |
| Cruise control    | ✓             |
| Tacógrafo         | ✓             |
| Tacógrafo digital | ✓             |
| Ar condicionado   | ✓             |
| Cor               | Multicolorido |

### Linha de transmissão

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Potência do motor         | 151 kW (205 HP) |
| Euro                      | 5               |
| Tipo de caixa de mudanças | Manual          |
| Número de mudanças        | 6               |
| Pedal da embreagem        | ✓               |
| Direcção assistida        | ✓               |
| ABS                       | ✓               |
| ASR                       | ✓               |

### Superstrutura

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Comprimento da caixa     | 721 cm |
| Largura da caixa         | 248 cm |
| Altura da caixa          | 307 cm |
| Altura do fundo de carga | 86 cm  |
| Altura livre             | 301 cm |

### Informações de contato



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

### Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

## Dimensões



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

## Relatório de inspecção

### Chassi

Tacógrafo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Códigos do mostrador ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Eléctrico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

### Cabina

Interno ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Externas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Direcção ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspensão ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Chassi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Travões ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

### Linha de transmissão

Motor Geral ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de refrigeração ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de combustível ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de escape ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de lubrificação ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Caixa de mudanças ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Embraiagem ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de tracção ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

### Superestrutura

Condição interna ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Condição externa ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

### Pneus/Rodas

Pneus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

## Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 245/70R17,5  
suspensão de molas  
Freios a disco  
Eixo de comando, mecânico



Tamanho do pneu: 245/70R17,5  
suspensão pneumática  
Freios a disco

### Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

### Explicação para o relatório de inspecção

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Muito bom estado  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Bom estado  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Razoável estado  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Moderado estado  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Não atende aos requisitos