

SCANIA P380 8X4 HIAB 288EP5



Número de 300888
Categoria Camião
Especificação Caixa aberta com
Ano 1ª legalização 2008 / 03
Quilometragem 534 424 km

Número do chassi
XLEP8X40005188107

Condição técnica

Observações
P 380 LB 8X4*4 triple / HIAB 288 EP-5 with
(A15)

Preço €37900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 4
Configuração 8x4
Pneus gêmeos
Tara 18 495 kg
Peso bruto 32 000 kg
Conteúdo do tanque de combustível 225 litros
Engate de reboque
Espessura do pino de engate Special
Quantidade de bloqueios deferenciais 2
Distância entre os eixos 450 cm
Tipo de suspensão suspensão pneumática integral

Cabina

Tipo de cabina Cabina curta
Cruise control
Tacógrafo
Tacógrafo digital
Ar condicionado
Cor Multicolorido

Linha de transmissão

Potência do motor 279 kW (379 HP)
Euro 4
Tipo de caixa de mudanças Opti-cruise
Número de mudanças 12
Pedal da embreagem
Direção assistida
ABS
ASR
Tomada da força

Superestrutura

Comprimento da caixa 720 cm
Largura da caixa 248 cm
Altura da caixa 75 cm
Altura do fundo de carga 125 cm
Altura livre 1 cm
Bomba

Grua

Grua
Marca da grua Hiab 288 EP -5
Ano de construção da grua 2 007
Capacidade da grua 28 T/M
Carga máxima 1400 kg bij 15 m.
Número de suportes 4
Com aprovação CE
Posição controladora manejo lateral à direita
Telecomando
Posição da grua atrás do chassi
Extensões hidráulicas 5 vezes
Conexão hidráulica adicional 2
Rotator
Gancho de palete

Observações

Observações P 380 LB 8X4*4 triple / HIAB 288 EP-5 with remote

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Relatório de inspeção

Chassi

Tacógrafo



Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Sistema hidráulico



Condição interna



Condição externa



Grua

Telecomando



Suportes



Mecânico



Sistema hidráulico



Eléctrico



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1 Tamanho do pneu: 385/65R22,5
suspensão pneumática
Freios a disco
Eixo de comando, mecânico



2 Tamanho do pneu: 315/80R22,5
suspensão pneumática
Freios a disco



3 Tamanho do pneu: 315/80R22,5
suspensão pneumática
Freios a disco



4 Tamanho do pneu: 385/65R22,5
Eixo de elevador
suspensão pneumática
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicação para o relatório de inspeção

