

SCHWARZMUELLER S1 BIG VOLUME LIFT AXLE



Número de 301013
Categoria Semi reboque
Especificação Moving floor
Ano 1ª legalização 2018 / 12
Quilometragem

Número do chassi
VAVJS1339JH409298

Condição técnica

Observações



(A15)

Preço € 28900

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 3
Capacidade de carga 28 520 kg
Tara 7 480 kg
Peso bruto 36 000 kg
Tipo de chassi Chassis incompleta
Material do chassi alumínio
Kingpin tamanho 2 inch
Tipo de suspensão suspensão pneumática integral

Linha de transmissão

Potência do motor (0 HP)
ABS ✓
EBS ✓

Superestrutura

Data de construção da superestrutura 2 018
Material da superestrutura alumínio
Comprimento da caixa 1 355 cm
Largura da caixa 247 cm
Altura da caixa 283 cm
Altura livre 276 cm

Eixo

Marca do eixo SAF

Informações de contato



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Relatório de inspeção

Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 445/45R19,5

Eixo de elevador

suspensão pneumática

Freios a disco



2

Tamanho do pneu: 445/45R19,5

suspensão pneumática

Freios a disco



3

Tamanho do pneu: 445/45R19,5

suspensão pneumática

Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicação para o relatório de inspeção

- Muito bom estado
- Bom estado
- Razoável estado
- Moderado estado
- Não atende aos requisitos