

BENALU POWDERLINER 61M3 TIPPING SILO



Número de 301710
Categoria Semi reboque
Especificação Massa
Ano 1ª legalização 2010 / 06
Quilometragem

Número do chassi
VH1T39NLNEPAS0129

Condição técnica



Observações

(A15)

Preço € 12900



KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 3
Capacidade de carga 32 350 kg
Tara 6 650 kg
Peso bruto 39 000 kg
Tipo de chassi Chassis completo
Material do chassi alumínio
Kingpin tamanho 2 inch
Distância entre os eixos 877 cm
Tipo de suspensão suspensão pneumática integral

Linha de transmissão

Potência do motor (0 HP)
ABS ✓
EBS ✓

Superestrutura

Data de construção da superestrutura 2 010
Material da superestrutura alumínio
Capacidade a granel 61
Medida de capacidade a granel m3
Número de compartimentos 1
Tipo de carga granel

Eixo

Marca do eixo SMB

Informações de contato



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Relatório de inspeção

Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 385/65R22,5
Eixo de elevador
suspensão pneumática
Freios a tambor



2

Tamanho do pneu: 385/65R22,5
suspensão pneumática
Freios a tambor



3

Tamanho do pneu: 385/65R22,5
suspensão pneumática
Freios a tambor

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicação para o relatório de inspeção

- Muito bom estado
- Bom estado
- Razoável estado
- Moderado estado
- Não atende aos requisitos