# M.A.N. 18.420 TGS LX INTARDER ADR AT



Número de 303325 Categoria Tractor

Especificação

Ano 1ª legalização 2017 / 06 Quilometragem 625 416 km

Número do chassi WMA08SZZ5HM749809

Condição técnica Observações

(A15)









4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01









**Preço €21900** 

# **Equipamento**

### Chassi

Número de eixos Configuração 4x2 7 410 kg Tara 18 000 kg Peso bruto Conteúdo do tanque de 310 litros

combustível

118 cm Altura da quinta roda Quantidade de bloqueios

deferenciais

390 cm Distância entre os eixos

Jante de metal leve

Tipo de suspensão suspensão pneumática

# Cabina

Cruise control Tacógrafo Tacógrafo digital Ar condicionado Aquecimento de parque

Branco

# Linha de transmissão

Potência do motor 309 kW (420 HP)

Euro

Tipo de caixa de mudanças Automático

Número de mudanças

Sistema de frenagen adicional

Marca de travão assistida

Direcção assistida

ABS ASR

## Intarder

### Informações de contato



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

### Reconhecida e especializada
















Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

# **Dimensões**



# TRUCKS KLEYN KLEYN KLEYN KLEYN

Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

# Relatório de inspecção

# Chassi

Tacógrafo

Códigos do mostrador

Eléctrico

### Cabina

Interno

Externas

Direcção

Suspensão

Chassi

Travões

# Linha de transmissão

Motor Geral 0000 Sistema de refrigeração 00000 Sistema de combustível 00000 Sistema de escape Sistema de lubrificação 0000 Caixa de mudanças 00000 Embraiagem 00000 00000 Sistema de tracção

## Pneus/Rodas

Pneus

# Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 315/80R22,5 suspensão de molas Freios a disco Eixo de comando, mecânico



Tamanho do pneu: 315/80R22,5 suspensão pneumática Freios a disco

# Informações de contato



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

### Explicação para o relatório de inspecção

Muito bom estado
Bom estado
Razoável estado
Moderado estado
Não atende aos requisitos