

ATM OKS 13/27A 35 M3 BPW DISC



Número de 303757
Categoria Semi reboque
Especificação Bâscula
Ano 1ª legalização 2010 / 03
Quilometragem

Número do chassi
YA9SK38310A139052

Condição técnica

Observações



(A15)

Preço € 7900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 3
Tara 8 300 kg
Peso bruto 38 000 kg
Tipo de chassi Chassis completo
Material do chassi aço
Kingpin tamanho 2 inch
Tipo de suspensão suspensão pneumática integral

Linha de transmissão

Potência do motor (0 HP)
ABS ✓
EBS ✓

Superstrutura

Data de construção da superstrutura 2 010
Material da superstrutura aço
Comprimento da caixa 855 cm
Largura da caixa 231 cm
Altura da caixa 150 cm
Capacidade a granel 29
Medida de capacidade a granel m3

Eixo

Marca do eixo BPW

Informações de contato



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Relatório de inspeção

Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

11 mm

14 mm

Tamanho do pneu: 385/65R22,5

Eixo de elevador

suspensão pneumática

Freios a disco



2

4 mm

8 mm

Tamanho do pneu: 385/65R22,5

suspensão pneumática

Freios a disco



3

2 mm

7 mm

Tamanho do pneu: 385/65R22,5

suspensão pneumática

Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicação para o relatório de inspeção

- Muito bom estado
- Bom estado
- Razoável estado
- Moderado estado
- Não atende aos requisitos