

SCANIA P320 214TKM TAILLIFT



Número de 304688
Categoria Camião
Especificação Toldo
Ano 1ª legalização 2018 / 04
Quilometragem 213 891 km

Número do chassi
YS2P4X20005494215

Condição técnica



Observações

(A15)

Preço € 55900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Tara 9 030 kg
Peso bruto 18 600 kg
Conteúdo do tanque de combustível 300 litros
Engate de reboque ✓
Espessura do pino de engate 40 DIN
Quantidade de bloqueios deferenciais 1
Distância entre os eixos 550 cm
Tipo de suspensão suspensão pneumática integral

Cabina

Cruise control ✓
Tacógrafo ✓
Tacógrafo digital ✓
Ar condicionado ✓
Cor Azul
Câmera reversa ✓

Linha de transmissão

Potência do motor 235 kW (319 HP)
Euro 6
Tipo de caixa de mudanças Opti-cruise
Número de mudanças 12
Direção assistida ✓
ABS ✓
ASR ✓

Superestrutura

Comprimento da caixa 735 cm
Largura da caixa 248 cm
Altura da caixa 240 cm
Altura do fundo de carga 122 cm
Altura livre 235 cm

Porta elevadora

Porta elevadora ✓
Tipo de porta elevadora Elevador cantilever
Capacidade da porta elevadora 1 500 kg
Marca da porta elevadora Marca da porta elevadora
Material da porta elevadora alumínio
Tamanho da bandeja 180x252

Informações de contato



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Relatório de inspeção

Chassi

Tacógrafo



Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Porta elevadora

Manejo



Sistemas



Pneus/Rodas

Pneus



1



Tamanho do pneu: 385/55R22,5
suspensão pneumática
Freios a disco
Eixo de comando, mecânico

2



Tamanho do pneu: 315/70R22,5
suspensão pneumática
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicação para o relatório de inspeção

- Muito bom estado
- Bom estado
- Razoável estado
- Moderado estado
- Não atende aos requisitos