

SCANIA R400 BDF with container



Número de 304746
Categoria Camião
Especificação Sistema BDF
Ano 1ª legalização 2014 / 02
Quilometragem 915 659 km

Número do chassi
YS2R4X20009182263

Condição técnica



Observações
BDF with container
(A15)

Preço € 17900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Tara	9 210 kg
Peso bruto	18 600 kg
Conteúdo do tanque de combustível	1 100 litros
Segundo tanque de diesel	✓
Engate de reboque	✓
Espessura do pino de engate	50 DIN
Quantidade de bloqueios deferenciais	1
Distância entre os eixos	570 cm
Tipo de suspensão	suspensão pneumática integral

Cabina

Tipo de cabina	Highline
Cruise control	✓
Tacógrafo	✓
Tacógrafo digital	✓
Ar condicionado	✓
Aquecimento de parque	✓
Cor	Amarelo

Linha de transmissão

Potência do motor	294 kW (400 HP)
Euro	5
Tipo de caixa de mudanças	Opti-cruise
Número de mudanças	12
Direção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Superestrutura

Fechaduras de enroscar	1x20
Comprimento da caixa	773 cm
Largura da caixa	241 cm
Altura da caixa	282 cm
Altura do fundo de carga	119 cm
Altura livre	264 cm

Observações

Observações	BDF with container
-------------	--------------------

Pneus/Rodas

Roda de reserva	✓
Perfil roda de supselente	4 mm

Informações de contato



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Relatório de inspeção

Chassi

Tacógrafo



Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1



Tamanho do pneu: 315/60R22,5
suspensão pneumática
Freios a disco
Eixo de comando, mecânico



2



Tamanho do pneu: 315/60R22,5
suspensão pneumática
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicação para o relatório de inspeção

- Muito bom estado
- Bom estado
- Razoável estado
- Moderado estado
- Não atende aos requisitos