

SAMRO C218RH BDF with container



Número de 304747
Categoria Reboque
Especificação Sistema BDF
Ano 1ª legalização 1997 / 10
Quilometragem

Número do chassi
VK10218RHPH000076

Condição técnica



Observações

(A15)

Preço € 3900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Tara 3 750 kg
Peso bruto 15 990 kg
Tipo de suspensão suspensão pneumática integral

Cabina

Cor Amarelo

Linha de transmissão

Potência do motor (0 HP)
ABS ✓

Superestrutura

Fechaduras de enroscar 1x20
Comprimento da caixa 774 cm
Largura da caixa 243 cm
Altura da caixa 286 cm
Altura do fundo de carga 110 cm
Altura livre 265 cm

Eixo

Marca do eixo ROR

Informações de contato



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Relatório de inspeção

Cabina

Suspensão



Chassi



Travões



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 265/70R22,5
suspensão pneumática
Freios a disco



Tamanho do pneu: 265/70R22,5
suspensão pneumática
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicação para o relatório de inspeção

- 5 blue circles: Muito bom estado
- 4 blue circles: Bom estado
- 3 blue circles: Razoável estado
- 2 blue circles: Moderado estado
- 1 blue circle: Não atende aos requisitos