

SCANIA P410 6X2 RETARDER 2T LIFT



Número de 304853
Categoria Camião
Especificação Caixa fechada
Ano 1ª legalização 2019 / 11
Quilometragem 309 836 km

Número do chassi
YS2P6X20005571529

Condição técnica

Observações

(A15)

Preço €72950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 3
Configuração 6x2
Tara 11 510 kg
Peso bruto 26 500 kg
Conteúdo do tanque de combustível 500 litros
Engate de reboque
Espessura do pino de engate 40 DIN
Quantidade de bloqueios diferenciais 1
Distância entre os eixos 495 cm
Tipo de suspensão suspensão pneumática integral

Cabina

Tipo de cabina cabina-cama
Cruise control
Tacógrafo
Tacógrafo digital
Ar condicionado
Ar condicionado para estacionamento
Aquecimento de parque
Cor Branco

Linha de transmissão

Potência do motor 301 kW (409 HP)
Euro 6
Tipo de caixa de mudanças Opti-cruise
Número de mudanças 12
Sistema de frenagem adicional
Marca de travão assistida Scania
Direção assistida
ABS
ASR

Superestrutura

Comprimento da caixa 730 cm
Largura da caixa 248 cm
Altura da caixa 269 cm
Altura do fundo de carga 125 cm
Altura livre 264 cm

Porta elevadora

Porta elevadora
Tipo de porta elevadora Elevador cantilever
Capacidade da porta elevadora 2 000 kg
Marca da porta elevadora Marca da porta elevadora
Material da porta elevadora alumínio
Tamanho da bandeja 195x252

Pneus/Rodas

Roda de reserva
Perfil roda de supselente 13 mm

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Relatório de inspeção

Chassi

Tacógrafo



Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Porta elevadora

Manejo



Sistemas



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos

1



Tamanho do pneu: 315/70R22,5
suspensão pneumática
Freios a disco
Eixo de comando, mecânico

2



Tamanho do pneu: 315/70R22,5
suspensão pneumática
Freios a disco

3



Tamanho do pneu: 315/70R22,5
Eixo de elevador
suspensão pneumática
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicação para o relatório de inspeção

- Muito bom estado
- Bom estado
- Razoável estado
- Moderado estado
- Não atende aos requisitos