

## VOLVO FH 540 6X2 HIAB 117K PRO



Número de 304977  
Categoria Camião  
Especificação Caixa aberta com  
Ano 1ª legalização 2018 / 02  
Quilometragem 523 236 km

**Número do chassi**  
YV2RT60C5JB871452

Condição técnica

**Observações**  
TRUCK WITH TRAILER COMBINATION  
( A15 )

**Preço €79950**

# KLEYN TRUCKS

**KLEYN GROUP** **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Equipamento

### Chassi

Número de eixos 3  
Configuração 6x2  
Tara 14 485 kg  
Peso bruto 29 500 kg  
Conteúdo do tanque de combustível 750 litros  
Engate de reboque  
Espessura do pino de engate 40 DIN  
Quantidade de bloqueios diferenciais 1  
Distância entre os eixos 480 cm  
Tipo de suspensão suspensão pneumática integral

### Cabina

Tipo de cabina Globetrotter  
Cruise control  
Tacógrafo  
Tacógrafo digital  
Ar condicionado  
Aquecimento de parque  
Cor Multicolorido

### Linha de transmissão

Potência do motor 405 kW (550 HP)  
Euro 6  
Tipo de caixa de mudanças I-Shift  
Número de mudanças 12  
Direção assistida  
ABS  
ASR  
Tomada da força

### Superstrutura

Comprimento da caixa 665 cm  
Largura da caixa 249 cm  
Altura da caixa 85 cm  
Altura do fundo de carga 125 cm  
Bomba

### Grua

Grua  
Marca da grua Hiab 177K Pro  
Ano de construção da grua 2 017  
Capacidade da grua 17 T/M  
Carga máxima 1460 kg bij 10,8 m.  
Número de suportes 2  
Com aprovação CE  
Posição controladora manejo lado superior  
Posição da grua atrás do chassi  
Extensões hidráulicas 2 vezes  
Conexão hidráulica adicional 4  
Gancho de carga

### Observações

Observações TRUCK WITH TRAILER COMBINATION

### Informações de contato




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

## Dimensões



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Relatório de inspeção

### Chassi

Tacógrafo

Códigos do mostrador

Eléctrico

### Cabina

Interno

Externas

Direcção

Suspensão

Chassi

Travões

### Linha de transmissão

Motor Geral

Sistema de refrigeração

Sistema de combustível

Sistema de escape

Sistema de lubrificação

Caixa de mudanças

Embraiagem

Sistema de tracção

### Superestrutura

Sistema hidráulico

Condição interna

Condição externa

### Grua

Suportes

Mecânico

Sistema hidráulico

Eléctrico

### Pneus/Rodas

Pneus

## Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 385/65R22,5  
suspensão pneumática  
Freios a disco  
Eixo de comando, mecânico



Tamanho do pneu: 315/80R22,5  
suspensão pneumática  
Freios a disco



Tamanho do pneu: 385/65R22,5  
Eixo de elevador  
suspensão pneumática  
Freios a disco

### Informações de contato



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Explicação para o relatório de inspeção

Muito bom estado  
 Bom estado  
 Razoável estado  
 Moderado estado  
 Não atende aos requisitos