

M.A.N. 12.250 TGL 6 CYL. AIRCO LIFT



Número de 305151
Categoria Camião
Especificação Caixa fechada
Ano 1ª legalização 2009 / 07
Quilometragem 797 086 km

Número do chassi
WMAN14ZZ89Y234349

Condição técnica



Observações



Preço € 7900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Capacidade de carga 4 980 kg
Tara 7 010 kg
Peso bruto 11 990 kg
Conteúdo do tanque de combustível 400 litros
Segundo tanque de diesel ✓
Massa sem travões 750 kg
Eixo central do reboque, travado 13 000 kg
Distância entre os eixos 485 cm
Tipo de suspensão suspensão pneumática

Cabina

Tipo de cabina Cabina curta
Cruise control ✓
Tacógrafo ✓
Tacógrafo digital ✓
Ar condicionado ✓
Cor Multicolorido

Linha de transmissão

Marca do motor M.A.N.
Potência do motor 184 kW (250 HP)
Combustível Diesel
Euro 5
Tipo de caixa de mudanças AS-tronic
Número de mudanças 6
Direção assistida ✓
ABS ✓

Superestrutura

Comprimento da caixa 712 cm
Largura da caixa 246 cm
Altura da caixa 208 cm
Altura do fundo de carga 91 cm
Altura livre 204 cm

Cadeiras

Número de assentos 2

Porta elevadora

Porta elevadora ✓
Tipo de porta elevadora Elevador cantilever
Capacidade da porta elevadora 2 500 kg
Marca da porta elevadora Marca da porta elevadora
Material da porta elevadora aço
Tamanho da bandeja 217 x 252

Informações de contato



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Relatório de inspeção

Chassi

Tacógrafo



Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Porta elevadora

Manejo



Sistemas



Pneus/Rodas

Pneus



1



Tamanho do pneu: 265/70R17,5
suspensão de molas
Freios a disco
Eixo de comando, mecânico

2



Tamanho do pneu: 265/70R17,5
suspensão pneumática
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicação para o relatório de inspeção

- 5 bolinhas azuis: Muito bom estado
- 4 bolinhas azuis: Bom estado
- 3 bolinhas azuis: Razoável estado
- 2 bolinhas azuis: Moderado estado
- 1 bolinha azul: Não atende aos requisitos