MERCEDES-BENZ ATEGO 1530 L BIGSPACE LIFT



Número de 305276
Categoria Camião
Especificação Caixa fechada
Ano 1ª legalização 2018 / 07
Quilometragem 225 147 km

Número do chassi WDB96702710267715

Condição técnica

Observações

Dia Space Phollandio 1506

BigSpace, Dhollandia 1500kg

(A15)

Preço €54900



Elevador cantilever

Marca da porta elevadora

1 500 kg

alumínio

180 x 249

Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

Equipamento

Chassi

 Número de eixos
 2

 Configuração
 4x2

 Tara
 7 520 kg

 Peso bruto
 15 000 kg

 Conteúdo do tanque de
 125 litros

combustível Engate de reboque

Espessura do pino de engate 40 DIN Quantidade de bloqueios 1

deferenciais

Distância entre os eixos 540 cm

Tipo de suspensão suspensão pneumática

Cabina

Tipo de cabina Cabina alta

Cruise control Tacógrafo Tacógrafo digital Ar condicionado

Cor Branco

Linha de transmissão

Marca do motor Mercedes
Potência do motor 221 kW (300 HP)

Euro 6

Tipo de caixa de mudanças Automático

Número de mudanças 12

Direcção assistida

ABS ASR

Superstrutura

Comprimento da caixa 726 cm
Largura da caixa 247 cm
Altura da caixa 238 cm
Altura do fundo de carga 113 cm
Altura livre 232 cm

Porta elevadora

Porta elevadora
Tipo de porta elevadora
Capacidade da porta elevadora

Marca da porta elevadora Material da porta elevadora

Tamanho da bandeja

Observações

Observações BigSpace, Dhollandia 1500kg

Informações de contato



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Reconhecida e especializada














Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões







Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

Relatório de inspecção

Chassi

Tacógrafo 0000 Códigos do mostrador 33330 Eléctrico 0000

Cabina

Interno 0000 Externas 00000 Direcção 00000 00000 Suspensão Chassi 00000 Travões 00000

Linha de transmissão

Motor Geral 0000 Sistema de refrigeração 00000 Sistema de combustível Sistema de escape 0000 Sistema de lubrificação 3330 Caixa de mudanças 00000 Embraiagem 33330 33330 Sistema de tracção

Superstrutura

Condição interna 0000 Condição externa

Porta elevadora

Manejo 0000 Sistemas

Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 275/70R22,5 suspensão de molas Freios a disco Eixo de comando, mecânico



Tamanho do pneu: 275/70R22,5 suspensão pneumática Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Explicação para o relatório de inspecção

Muito bom estado Bom estado Razoável estado Moderado estado Não atende aos requisitos