# **PACTON TXD339 DISC BRAKES CODE XL**



Número de 306296 Categoria Semi reboque Especificação Caixa de Cortinas Ano 1ª legalização 2004 / 03

Quilometragem Número do chassi XLDTXD33900048982

Condição técnica Observações

(A15)













Preço €5900

Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

# **Equipamento**

## Chassi

Número de eixos

6 660 kg 39 600 kg Peso bruto Tipo de chassi Chassis completo

Material do chassi aço Kingpin tamanho 2 inch

suspensão pneumática integral Tipo de suspensão

## Linha de transmissão

Potência do motor (0 HP)

ABS **EBS** 

## Superstrutura

Data de construção da 2 004

superstrutura

Comprimento da caixa 1 360 cm Largura da caixa 246 cm Altura da caixa 267 cm Altura livre 259 cm

Tecto corrediço

**Eixo** 

Marca do eixo **ROR** 

## Informações de contato



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

## Reconhecida e especializada
















Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.



# KLEYN KALERS SERVICES Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

# Relatório de inspecção

## Superstrutura

Condição interna

Condição externa

## Pneus/Rodas

## Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 385/65R22,5 suspensão pneumática Freios a disco



Tamanho do pneu: 385/65R22,5 suspensão pneumática Freios a disco



Tamanho do pneu: 385/65R22,5 suspensão pneumática Freios a disco

## Informações de contato



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

## Explicação para o relatório de inspecção

Muito bom estado
Bom estado
Razoável estado
Moderado estado
Não atende aos requisitos