

DAF LF 45.180 11.9T FRIGO CARRIER



Número de 306626
Categoria Camião
Especificação Caixa frigorífica
Ano 1ª legalização 2011 / 07
Quilometragem 594 601 km
Número do chassi
XLRAE45FF0L366791
Condição técnica 
Observações

(A15)

Preço € 11950



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Capacidade de carga 4 635 kg
Tara 7 355 kg
Peso bruto 11 990 kg
Conteúdo do tanque de combustível 200 litros
Distância entre os eixos 540 cm
Tipo de suspensão suspensão pneumática

Cabina

Tipo de cabina Cabina curta
Cruise control ✓
Tacógrafo ✓
Tacógrafo digital ✓
Ar condicionado ✓
Cor Branco

Linha de transmissão

Marca do motor Paccar
Potência do motor 135 kW (183 HP)
Combustível Diesel
Euro 5
Tipo de caixa de mudanças AS-tronic
Número de mudanças 6
Direção assistida ✓
ABS ✓
ASR ✓

Superestrutura

Comprimento da caixa 754 cm
Largura da caixa 224 cm
Altura da caixa 244 cm
Altura do fundo de carga 99 cm
Altura livre 243 cm

Cadeiras

Número de assentos 2

Sistema de refrigeração

Marca motor da unidade de refrigeração Carrier
Tipo motor da unidade de refrigeração SUPRA 750
Motor da unidade de refrigeração diesel/eléctrico
Horas diesel 4 989 horas
Espessura da parede 60 mm
Tipo de arrefecimento Resfriamento e congelamento
Refrigeração dia/noite refrigeração diurna/noturna

Porta elevadora

Porta elevadora ✓
Tipo de porta elevadora Elevador cantilever
Capacidade da porta elevadora 1 500 kg
Marca da porta elevadora Marca da porta elevadora
Material da porta elevadora alumínio
Tamanho da bandeja 186 x 235

Pneus/Rodas

Roda de reserva ✓
Perfil roda de supselente 2 mm

Informações de contato



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Relatório de inspeção

Chassi

Tacógrafo



Códigos do mostrador



Elétrico



Cabina

Interno



Externas



Direção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Sistema de refrigeração

Sistemas



Porta elevadora

Manejo



Sistemas



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 245/70R17,5
suspensão de molas
Freios a disco
Eixo de comando, mecânico



2

Tamanho do pneu: 245/70R17,5
suspensão pneumática
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicação para o relatório de inspeção

