

VOLVO FM 330 6X2*4 TAILLIFT AIRCO



Número de 306801
Categoria Camião
Especificação Caixa fechada
Ano 1ª legalização 2017 / 11
Quilometragem 587 680 km

Número do chassi
YV2X9J0C8JA816797


Condição técnica



Observações

(A15)

Preço € 41950



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 3
Configuração 6x2
Tara 12 435 kg
Peso bruto 27 000 kg
Conteúdo do tanque de combustível 430 litros
Quantidade de bloqueios de freios 1
Distância entre os eixos 600 cm
Tipo de suspensão suspensão pneumática integral

Cabina

Tipo de cabina Cabina curta
Cruise control ✓
Tacógrafo ✓
Tacógrafo digital ✓
Cor Branco

Linha de transmissão

Marca do motor Volvo
Potência do motor 250 kW (340 HP)
Euro 6
Tipo de caixa de mudanças I-Shift
Número de mudanças 12
Direção assistida ✓
ABS ✓
ASR ✓

Superestrutura

Comprimento da caixa 979 cm
Largura da caixa 251 cm
Altura da caixa 229 cm
Altura do fundo de carga 134 cm
Altura livre 228 cm

Porta elevadora

Porta elevadora ✓
Tipo de porta elevadora Elevador cantilever
Capacidade da porta elevadora 2 500 kg
Marca da porta elevadora Marca da porta elevadora
Material da porta elevadora alumínio
Tamanho da bandeja 201 x 256

Informações de contato



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Relatório de inspecção

Chassi

Tacógrafo



Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Porta elevadora

Manejo



Sistemas



Pneus/Rodas

Pneus



1



Tamanho do pneu: 385/55R22,5
suspensão pneumática
Freios a disco
Eixo de comando, mecânico

2



Tamanho do pneu: 315/70R22,5
suspensão pneumática
Freios a disco

3



Tamanho do pneu: 385/55R22,5
Eixo de elevador
suspensão pneumática
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicação para o relatório de inspecção

