

MERCEDES-BENZ ACTROS 1830 LL TAILLIFT AIRCO



Número de 306964
Categoria Camião
Especificação Caixa de Cortinas
Ano 1ª legalização 2017 / 04
Quilometragem 286 810 km

Número do chassi
WDB96300410139479

Condição técnica



Observações

(A15)

Preço € 42950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Tara 9 275 kg
Peso bruto 18 000 kg
Conteúdo do tanque de combustível 500 litros
Quantidade de bloqueios de freios 1
Distância entre os eixos 580 cm
Tipo de suspensão suspensão pneumática integral

Cabina

Tipo de cabina Cabina alta
Cruise control ✓
Tacógrafo ✓
Tacógrafo digital ✓
Ar condicionado ✓
Aquecimento de parque ✓
Cor Azul

Linha de transmissão

Potência do motor 220 kW (299 HP)
Euro 6
Tipo de caixa de mudanças Telligent
Número de mudanças 8
Direção assistida ✓
ABS ✓
ASR ✓

Superestrutura

Comprimento da caixa 727 cm
Largura da caixa 249 cm
Altura da caixa 264 cm
Altura do fundo de carga 105 cm
Altura livre 259 cm

Porta elevadora

Porta elevadora ✓
Tipo de porta elevadora Elevador cantilever
Capacidade da porta elevadora 2 500 kg
Marca da porta elevadora Marca da porta elevadora
Material da porta elevadora aço
Tamanho da bandeja 200x254

Informações de contato



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Relatório de inspecção

Chassi

Tacógrafo



Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Porta elevadora

Manejo



Sistemas



Pneus/Rodas

Pneus



1



Tamanho do pneu: 315/60R22,5
suspensão pneumática
Freios a disco
Eixo de comando, mecânico

2



Tamanho do pneu: 315/60R22,5
suspensão pneumática
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicação para o relatório de inspecção

- 5 bolinhas azuis: Muito bom estado
- 4 bolinhas azuis: Bom estado
- 3 bolinhas azuis: Razoável estado
- 2 bolinhas azuis: Moderado estado
- 1 bolinha azul: Não atende aos requisitos