# **VOLVO FH 420**



Número de 307548 Categoria Tractor

Especificação

Ano 1ª legalização 2019 / 12 Quilometragem 914 298 km

Número do chassi YV2RTW0A9LB301780

Condição técnica Observações

(A15)











Kleyn Trucks B.V.®

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01









Preço €41900

# **Equipamento**

#### Chassi

Número de eixos Configuração 4x2 8 012 kg Tara 18 000 kg Peso bruto 925 litros Conteúdo do tanque de

combustível

Segundo tanque de diesel

98 cm Altura da quinta roda Quinta Roda Elevador Quantidade de bloqueios

deferenciais

370 cm Distância entre os eixos

Tipo de suspensão suspensão pneumática integral

#### Cabina

Tipo de cabina Globetrotter

Cruise control Tacógrafo Tacógrafo digital Ar condicionado Aquecimento de parque

Azul

#### Linha de transmissão

Potência do motor 315 kW (428 HP)

Euro Tipo de caixa de mudanças I-Shift Número de mudanças 12

Direcção assistida ABS

ASR

Informações de contato



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222 Reconhecida e especializada














Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

# **Dimensões**



# TRUCKS KLEYN KLEYN KLEYN

Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

# Relatório de inspecção

## Chassi

Tacógrafo

Códigos do mostrador

Eléctrico

#### Cabina

Interno

Externas

Direcção

Suspensão

Chassi

Travões

## Linha de transmissão

Motor Geral 0000 Sistema de refrigeração 00000 Sistema de combustível 00000 Sistema de escape Sistema de lubrificação 0000 Caixa de mudanças 00000 Embraiagem 00000 00000 Sistema de tracção

#### Pneus/Rodas

Pneus

# Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 315/60R22,5 suspensão pneumática Freios a disco Eixo de comando, mecânico



Tamanho do pneu: 295/60R22,5 suspensão pneumática Freios a disco

## Informações de contato



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

#### Explicação para o relatório de inspecção

Muito bom estado
Bom estado
Razoável estado
Moderado estado
Não atende aos requisitos