

DAF CF 75.310 CARRIER DOORS+LIFT



Número de 307603
Categoria Camião
Especificação Caixa frigorífica
Ano 1ª legalização 2012 / 10
Quilometragem 521 209 km

Número do chassi
XLRAE75PC0E956545

Condição técnica



Observações

(A15)

Preço € 17950



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Tara 11 435 kg
Peso bruto 20 500 kg
Conteúdo do tanque de combustível 400 litros
Quantidade de bloqueios de freios 1
Distância entre os eixos 610 cm
Tipo de suspensão suspensão pneumática

Cabina

Tipo de cabina Cabina curta
Cruise control ✓
Tacógrafo ✓
Tacógrafo digital ✓
Ar condicionado ✓
Cor Branco

Linha de transmissão

Marca do motor Paccar
Potência do motor 231 kW (314 HP)
Euro 5
Tipo de caixa de mudanças AS-tronic
Número de mudanças 12
Direção assistida ✓
ABS ✓

Superestrutura

Comprimento da caixa 872 cm
Largura da caixa 247 cm
Altura da caixa 234 cm
Altura do fundo de carga 129 cm
Altura livre 208 cm

Sistema de refrigeração

Marca motor da unidade de refrigeração Carrier
Tipo motor da unidade de refrigeração SUPRA 950 Mt
Motor da unidade de refrigeração diesel/eléctrico
Horas diesel 9 042 horas
Isolamento da caçamba ✓
Espessura da parede 65 mm
Refrigeração dia/noite refrigeração diurna/noturna
Evaporador adicional ✓

Porta elevadora

Porta elevadora ✓
Tipo de porta elevadora Elevador retráctil
Capacidade da porta elevadora 1 500 kg
Marca da porta elevadora Marca da porta elevadora
Material da porta elevadora aço e alumínio
Tamanho da bandeja 151 x 245

Pneus/Rodas

Roda de reserva ✓
Perfil roda de supselente 6 mm

Informações de contato



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Relatório de inspecção

Chassi

Tacógrafo



Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Sistema de refrigeração

Sistemas



Porta elevadora

Manejo



Sistemas



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 315/70R22,5
suspensão de molas
Freios a disco
Eixo de comando, mecânico



2

Tamanho do pneu: 315/70R22,5
suspensão pneumática
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicação para o relatório de inspecção

