

SCANIA R450 TL 6X2 RETARDER LIFT



Número de 307734
Categoria Camião
Especificação Caixa de Cortinas
Ano 1ª legalização 2013 / 09
Quilometragem 1 022 467 km
Número do chassi
YS2R6X20005331756
Condição técnica 
Observações
R 45 LB 6X2 MNB / WB 470 CM / GRS 895
(A15)

Preço € 24950

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 3
Configuração 6x2
Tara 13 487 kg
Peso bruto 26 500 kg
Conteúdo do tanque de combustível 650 litros
Engate de reboque ✓
Espessura do pino de engate Special
Quantidade de bloqueios diferenciais 1
Distância entre os eixos 470 cm
Tipo de suspensão suspensão pneumática integral

Cabina

Tipo de cabina Topline
Cruise control ✓
Tacógrafo ✓
Tacógrafo digital ✓
Ar condicionado ✓
Aquecimento de parque ✓
Cor Multicolorido

Linha de transmissão

Potência do motor 331 kW (450 HP)
Euro 6
Tipo de caixa de mudanças Opti-cruise
Número de mudanças 12
Sistema de frenagem adicional ✓
Marca de travão assistida Scania
Direção assistida ✓
ABS ✓
ASR ✓

Superestrutura

Comprimento da caixa 731 cm
Largura da caixa 247 cm
Altura da caixa 280 cm
Altura do fundo de carga 118 cm
Altura livre 278 cm

Porta elevadora

Porta elevadora ✓
Tipo de porta elevadora Elevador cantilever
Capacidade da porta elevadora 2 500 kg
Marca da porta elevadora Marca da porta elevadora
Material da porta elevadora aço
Tamanho da bandeja 200x254

Observações

Observações R 45 LB 6X2 MNB / WB 470
CM / GRS 895 R WITH
RETARDER

Informações de contato



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Relatório de inspeção

Chassi

Tacógrafo



Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Porta elevadora

Manejo



Sistemas



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos

1



Tamanho do pneu: 385/65R22,5
suspensão pneumática
Freios a disco
Eixo de comando, mecânico

2



Tamanho do pneu: 315/70R22,5
suspensão pneumática
Freios a disco

3



Tamanho do pneu: 385/55R22,5
Eixo de elevador
suspensão pneumática
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicação para o relatório de inspeção

- 5 pontos azuis Muito bom estado
- 4 pontos azuis Bom estado
- 3 pontos azuis Razoável estado
- 2 pontos azuis Moderado estado
- 1 ponto azul Não atende aos requisitos