

M.A.N. 18.500 TGX



Número de 307811
Categoria Camião
Especificação Caixa de Cortinas
Ano 1ª legalização 2018 / 05
Quilometragem 681 792 km

Número do chassi
WMA10XZZ8JM783421

Condição técnica



Observações

(A15)

Preço € 31900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Tara	9 435 kg
Peso bruto	20 500 kg
Conteúdo do tanque de combustível	1 200 litros
Segundo tanque de diesel	✓
Quantidade de bloqueios deferenciais	1
Distância entre os eixos	480 cm
Tipo de suspensão	suspensão pneumática integral

Cabina

Tipo de cabina	Cabina alta
Cruise control	✓
Tacógrafo	✓
Tacógrafo digital	✓
Ar condicionado	✓
Ar condicionado para estacionamento	✓
Aquecimento de parque	✓
Cor	Azul

Linha de transmissão

Marca do motor	M.A.N.
Potência do motor	368 kW (500 HP)
Euro	6
Tipo de caixa de mudanças	AS-tronic
Número de mudanças	12
Sistema de frenagem adicional	✓
Marca de travão assistida	Intarder
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Superestrutura

Comprimento da caixa	612 cm
Largura da caixa	247 cm
Altura da caixa	284 cm
Altura do fundo de carga	112 cm
Altura livre	277 cm
Tecto correção	✓

Pneus/Rodas

Roda de reserva	✓
Perfil roda de supselente	6 mm

Informações de contato



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Relatório de inspecção

Chassi

Tacógrafo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Códigos do mostrador ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Eléctrico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Cabina

Interno ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Externas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Direcção ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspensão ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Chassi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Travões ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Linha de transmissão

Motor Geral ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de refrigeração ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de combustível ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de escape ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de lubrificação ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Caixa de mudanças ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Embraiagem ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de tracção ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Superestrutura

Condição interna ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Condição externa ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus/Rodas

Pneus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 385/55R22,5
suspensão pneumática
Freios a disco
Eixo de comando, mecânico



Tamanho do pneu: 315/70R22,5
suspensão pneumática
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicação para o relatório de inspecção

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Muito bom estado
☐ ☐ ☐ ☐ Bom estado
☐ ☐ ☐ ☐ Razoável estado
☐ ☐ ☐ Moderado estado
☐ ☐ ☐ Não atende aos requisitos