

FLOOR FLO-12-18K1



Número de 308331
Categoria Semi reboque
Especificação Caixa fechada
Ano 1ª legalização 2001 / 01
Quilometragem

Número do chassi
XLT000000W020399

Condição técnica



Observações

(A15)

Preço €3950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Capacidade de carga 20 760 kg
Tara 9 240 kg
Peso bruto 30 000 kg
Tipo de chassi Chassis completo
Material do chassi aço
Kingpin tamanho 2 inch
Distância entre os eixos 804 cm
Tipo de suspensão suspensão pneumática integral

Linha de transmissão

Potência do motor (0 HP)
ABS

Superstrutura

Data de construção da superstrutura 2 001
Comprimento da caixa 1 180 cm
Largura da caixa 250 cm
Altura da caixa 230 cm
Altura livre 219 cm

Eixo

Marca do eixo BPW

Porta elevadora

Porta elevadora
Tipo de porta elevadora Elevador cantilever
Capacidade da porta elevadora 1 500 kg
Marca da porta elevadora Marca da porta elevadora
Material da porta elevadora aço
Tamanho da bandeja 200x248

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Relatório de inspeção

Superestrutura

Condição interna ●●●●●

Condição externa ●●●●●

Porta elevadora

Manejo ●●●●●

Sistemas ●●●●●

Pneus/Rodas

Pneus ●●●●●

Pneus e eixos



1

5 mm

5 mm

Tamanho do pneu: 385/65R22,5
suspensão pneumática
Freios a tambor



2

6 mm

5 mm

Tamanho do pneu: 385/65R22,5
suspensão pneumática
Freios a tambor
Eixo de comando

Informações de contato



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Explicação para o relatório de inspeção

- Muito bom estado
- Bom estado
- Razoável estado
- Moderado estado
- Não atende aos requisitos