

DAF XF 105.460 PALFINGER PK18000



Número de 308511
Categoria Camião
Especificação Caixa aberta com
Ano 1ª legalização 2011 / 03
Quilometragem 365 630 km

Número do chassi
XLRAS48MS0E897387

Condição técnica



Observações

(A15)

Preço € 29900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	3
Configuração	6x2
Tara	15 225 kg
Peso bruto	28 000 kg
Conteúdo do tanque de combustível	650 litros
Engate de reboque	✓
Espessura do pino de engate	40 DIN
Quantidade de bloqueios deferenciais	1
Distância entre os eixos	505 cm
Jante de metal leve	✓
Tipo de suspensão	suspensão pneumática

Cabina

Tipo de cabina	Space Cab
Cruise control	✓
Tacógrafo	✓
Tacógrafo digital	✓
Ar condicionado	✓
Aquecimento de parque	✓
Cor	Branco

Linha de transmissão

Marca do motor	Paccar
Potência do motor	340 kW (462 HP)
Euro	5
Tipo de caixa de mudanças	Manual
Número de mudanças	16
Pedal da embreagem	✓
Direção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓
Tomada da força	✓

Superestrutura

Comprimento da caixa	669 cm
Largura da caixa	249 cm
Altura da caixa	98 cm
Altura do fundo de carga	134 cm
Bomba	✓

Grua

Grua	✓
Marca da grua	Palfinger PK 18001L
Ano de construção da grua	2 010
Capacidade da grua	18 T/M
Carga máxima	?
Número de suportes	2
Com aprovação CE	✓
Posição controladora	manejo lado superior
Posição da grua	atrás do chassi
Extensões hidráulicas	2 vezes
Conexão hidráulica adicional	2
Rotator	✓
Grampo para pedras	✓

Informações de contato



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Relatório de inspecção

Chassi

Tacógrafo



Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Sistema hidráulico



Condição interna



Condição externa



Grua

Suportes



Mecânico



Sistema hidráulico



Eléctrico



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 385/65R22,5
suspensão de molas
Freios a disco
Eixo de comando, mecânico



2

Tamanho do pneu: 315/80R22,5
suspensão pneumática
Freios a disco



3

Tamanho do pneu: 385/65R22,5
Eixo de elevador
suspensão pneumática
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicação para o relatório de inspecção

