

MERCEDES-BENZ ATEGO 1227 AHK TAILIFT WEBB



Número de 308564
Categoria Camião
Especificação Caixa fechada
Ano 1ª legalização 2019 / 10
Quilometragem 349 221 km

Número do chassi
WDB96702510382313

Condição técnica

Observações
Dautel 1500 kg,AHK
(A15)

Preço € 39900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Tara	6 946 kg
Peso bruto	11 990 kg
Conteúdo do tanque de combustível	125 litros
Engate de reboque	✓
Espessura do pino de engate	40 DIN
Distância entre os eixos	480 cm
Tipo de suspensão	suspensão pneumática

Cabina

Tipo de cabina	Cabina curta
Cruise control	✓
Tacógrafo	✓
Tacógrafo digital	✓
Cor	Branco

Linha de transmissão

Marca do motor	Mercedes
Potência do motor	200 kW (272 HP)
Euro	6
Tipo de caixa de mudanças	Automático
Número de mudanças	8
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Superestrutura

Data de construção da superestrutura	2 019
Comprimento da caixa	726 cm
Largura da caixa	248 cm
Altura da caixa	239 cm
Altura do fundo de carga	109 cm
Altura livre	232 cm

Porta elevadora

Porta elevadora	✓
Tipo de porta elevadora	Elevador cantilever
Capacidade da porta elevadora	1 500 kg
Marca da porta elevadora	Marca da porta elevadora
Material da porta elevadora	alumínio
Tamanho da bandeja	180 x 248

Observações

Observações	Dautel 1500 kg,AHK
-------------	--------------------

Pneus/Rodas

Roda de reserva	✓
Perfil roda de supselente	16 mm

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Relatório de inspeção

Chassi

Tacógrafo



Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Porta elevadora

Manejo



Sistemas



Pneus/Rodas

Pneus



1



Tamanho do pneu: 265/70R19,5
suspensão de molas
Freios a disco
Eixo de comando, mecânico

2



Tamanho do pneu: 265/70R19,5
suspensão pneumática
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicação para o relatório de inspeção

- 5 bolinhas azuis: Muito bom estado
- 4 bolinhas azuis: Bom estado
- 3 bolinhas azuis: Razoável estado
- 2 bolinhas azuis: Moderado estado
- 1 bolinha azul: Não atende aos requisitos