

KOGEL S24-2



Número de 308709
Categoria Semi reboque
Especificação Transporte de
Ano 1ª legalização 2018 / 01
Quilometragem

Número do chassi
WK0S0002400218765

Condição técnica

Observações



(A15)

Preço € 11900

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 3
Tara 5 710 kg
Peso bruto 41 000 kg
Tipo de chassi Chassis completo
Material do chassi aço
Kingpin tamanho 2 inch
Tipo de suspensão suspensão pneumática integral

Linha de transmissão

Potência do motor (0 HP)
ABS ✓
EBS ✓

Superstrutura

Data de construção da superstrutura 2 018
Tamanhos de contentores all connections

Eixo

Marca do eixo SAF

Informações de contato



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Relatório de inspeção

Superestrutura

Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 385/65R22,5
Eixo de elevador
suspensão pneumática
Freios a disco



2

Tamanho do pneu: 385/65R22,5
suspensão pneumática
Freios a disco



3

Tamanho do pneu: 385/65R22,5
suspensão pneumática
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Explicação para o relatório de inspeção

- 5 pontos azuis: Muito bom estado
- 4 pontos azuis: Bom estado
- 3 pontos azuis: Razoável estado
- 2 pontos azuis: Moderado estado
- 1 ponto azul: Não atende aos requisitos