

## MERCEDES-BENZ ATEGO 1224 AIRCO TAILLIFT



Número de 308803  
Categoria Camião  
Especificação Caixa fechada  
Ano 1ª legalização 2019 / 02  
Quilometragem 453 571 km

Número do chassi  
WDB96702510331007

Condição técnica



Observações

( A15 )

**Preço € 33950**

# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

## Equipamento

### Chassi

Número de eixos 2  
Configuração 4x2  
Tara 6 890 kg  
Peso bruto 11 990 kg  
Conteúdo do tanque de combustível 125 litros  
Engate de reboque ✓  
Espessura do pino de engate 40 DIN  
Quantidade de bloqueios deferenciais 1  
Distância entre os eixos 480 cm  
Tipo de suspensão suspensão pneumática

### Cabina

Tipo de cabina Cabina curta  
Cruise control ✓  
Tacógrafo ✓  
Tacógrafo digital ✓  
Ar condicionado ✓  
Cor Amarelo

### Linha de transmissão

Marca do motor Mercedes  
Potência do motor 175 kW (238 HP)  
Euro 6  
Tipo de caixa de mudanças Automático  
Número de mudanças 6  
Direção assistida ✓  
ABS ✓  
ASR ✓

### Superestrutura

Comprimento da caixa 723 cm  
Largura da caixa 247 cm  
Altura da caixa 237 cm  
Altura do fundo de carga 111 cm  
Altura livre 230 cm

### Porta elevadora

Porta elevadora ✓  
Tipo de porta elevadora Elevador cantilever  
Capacidade da porta elevadora 1 500 kg  
Marca da porta elevadora Marca da porta elevadora  
Material da porta elevadora alumínio  
Tamanho da bandeja 181 x 252

### Informações de contato



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

### Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

## Dimensões



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

## Relatório de inspeção

### Chassi

Tacógrafo



Códigos do mostrador



Eléctrico



### Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



### Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



### Superestrutura

Condição interna



Condição externa



### Porta elevadora

Manejo



Sistemas



### Pneus/Rodas

Pneus



1



Tamanho do pneu: 265/70R19,5  
suspensão de molas  
Freios a disco  
Eixo de comando, mecânico

2



Tamanho do pneu: 265/70R19,5  
suspensão pneumática  
Freios a disco

### Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

### Explicação para o relatório de inspeção

- 5 bolinhas azuis: Muito bom estado
- 4 bolinhas azuis: Bom estado
- 3 bolinhas azuis: Razoável estado
- 2 bolinhas azuis: Moderado estado
- 1 bolinha azul: Não atende aos requisitos