

## DAF LF 290



Número de 308921  
Categoria Camião  
Especificação Caixa frigorífica  
Ano 1ª legalização 2019 / 03  
Quilometragem 321 548 km

**Número do chassi**  
XLRAEL2700L479159

Condição técnica



**Observações**

( A15 )

**Preço € 37950**

# KLEYN TRUCKS

**KLEYN GROUP** **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

## Equipamento

### Chassi

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Número de eixos                      | 2                    |
| Configuração                         | 4x2                  |
| Capacidade de carga                  | 5 235 kg             |
| Tara                                 | 8 765 kg             |
| Peso bruto                           | 14 000 kg            |
| Conteúdo do tanque de combustível    | 200 litros           |
| Engate de reboque                    | ✓                    |
| Massa sem travões                    | 750 kg               |
| Eixo central do reboque, travado     | 14 553 kg            |
| Espessura do pino de engate          | 40 DIN               |
| Quantidade de bloqueios deferenciais | 1                    |
| Distância entre os eixos             | 535 cm               |
| Tipo de suspensão                    | suspensão pneumática |

### Cabina

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Tipo de cabina    | Cabina curta  |
| Cruise control    | ✓             |
| Tacógrafo         | ✓             |
| Tacógrafo digital | ✓             |
| Ar condicionado   | ✓             |
| Cor               | Multicolorido |

### Linha de transmissão

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Marca do motor            | Paccar          |
| Potência do motor         | 217 kW (295 HP) |
| Combustível               | Diesel          |
| Euro                      | 6               |
| Tipo de caixa de mudanças | AS-tronic       |
| Número de mudanças        | 6               |
| Direcção assistida        | ✓               |
| ABS                       | ✓               |
| ASR                       | ✓               |

### Superestrutura

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Data de construção da superestrutura | 2 012  |
| Comprimento da caixa                 | 732 cm |
| Largura da caixa                     | 248 cm |
| Altura da caixa                      | 239 cm |
| Altura do fundo de carga             | 120 cm |
| Altura livre                         | 238 cm |

### Cadeiras

|                    |   |
|--------------------|---|
| Número de assentos | 2 |
|--------------------|---|

### Sistema de refrigeração

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Marca motor da unidade de refrigeração | Thermoking                  |
| Tipo motor da unidade de refrigeração  | T-800R                      |
| Motor da unidade de refrigeração       | diesel/eléctrico            |
| Horas diesel                           | 15 456 horas                |
| Isolamento da caçamba                  | ✓                           |
| Espessura da parede                    | 55 mm                       |
| Tipo de arrefecimento                  | Resfriamento e congelamento |
| Refrigeração dia/noite                 | refrigeração diurna/noturna |

### Porta elevadora

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Porta elevadora               | ✓                        |
| Tipo de porta elevadora       | Elevador retráctil       |
| Capacidade da porta elevadora | 1 700 kg                 |
| Marca da porta elevadora      | Marca da porta elevadora |
| Material da porta elevadora   | alumínio                 |
| Tamanho da bandeja            | 178 x 245                |

### Informações de contato



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

### Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

## Dimensões



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

## Relatório de inspecção

### Chassi

Tacógrafo



Códigos do mostrador



Eléctrico



### Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



### Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



### Superestrutura

Condição interna



Condição externa



### Sistema de refrigeração

Sistemas



### Porta elevadora

Manejo



Sistemas



### Pneus/Rodas

Pneus



## Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 265/70R19,5  
suspensão de molas  
Freios a disco  
Eixo de comando, mecânico



2

Tamanho do pneu: 265/70R19,5  
suspensão pneumática  
Freios a disco

### Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

### Explicação para o relatório de inspecção

